

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	puuvahinko						
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi									
Tapahtumapäivä	12.07.2021	Kello							
Tapahtumapaikka	Härmälänsaari 2 venepaikka 18								
Hoitovelvollisuus									
Korvausvelvollisuus									
<table border="1" data-bbox="159 801 1471 922"> <tr> <td>Vahinkopaikka sekä tapahtuma-aika; pvm ja klo:</td> <td>Härmälänsaari 2 - venepaikka 18. Ilmeisesti 12.7.2021 - tarkkaa päivää ei tiedossa. Tapahtumalla ei ole silminnäkijöitä, mutta joku asiasta kaupungille ilmoitti ja kaatunut puu on käyty korjaamassa pois. Meille asiasta ilmoitti venevuokrausta hoitavasta toimistosta henkilö - mahdollisesti Metsäranta.</td> </tr> <tr> <td>Aluekartta mukana</td> <td>Zoomaa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Printti</td> </tr> </table>				Vahinkopaikka sekä tapahtuma-aika; pvm ja klo:	Härmälänsaari 2 - venepaikka 18. Ilmeisesti 12.7.2021 - tarkkaa päivää ei tiedossa. Tapahtumalla ei ole silminnäkijöitä, mutta joku asiasta kaupungille ilmoitti ja kaatunut puu on käyty korjaamassa pois. Meille asiasta ilmoitti venevuokrausta hoitavasta toimistosta henkilö - mahdollisesti Metsäranta.	Aluekartta mukana	Zoomaa		Printti
Vahinkopaikka sekä tapahtuma-aika; pvm ja klo:	Härmälänsaari 2 - venepaikka 18. Ilmeisesti 12.7.2021 - tarkkaa päivää ei tiedossa. Tapahtumalla ei ole silminnäkijöitä, mutta joku asiasta kaupungille ilmoitti ja kaatunut puu on käyty korjaamassa pois. Meille asiasta ilmoitti venevuokrausta hoitavasta toimistosta henkilö - mahdollisesti Metsäranta.								
Aluekartta mukana	Zoomaa								
	Printti								
<p>Kaatuneesta puusta otettujen kuvien perusteella puun heikentynyt kunto on ollut havaittavissa puun tyvellä/ rungoissa.</p> <p>Tämän tyyppisten alueiden puiden kuntoa arvioidaan silmämääräisesti. Tämä puu olisi kaadettu mikäli se olisi havaittu ajoissa.</p>									
Liitteet:									
	Päiväys	5.9.2022							
		metsäasiantuntija							
		Tampereen Infra Oy							