

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Liukastumistapaus			
Tapahtumapäivä	2.11.2023	Kello	15.30
Tapahtumapaikka	Sammonkatu 46		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			


Olemme toimineet sopimuksen mukaisesti ja noudattaneet laatuvaatimuksia. Asiassa ei ole menetelty tuottamuksellisesti.

Kohdetta on aurattu 1.11.2023 klo 13.00, jonka jälkeen lunta on satanut seuraavan yön aikana 1cm, lämpötilan ollessa -1...-3 asteen välillä.







1.11.2023 klo11.43 Sammon vt:n toisella puolella (kauppakeskus Kalen kohta) jkpp ollut pitävällä lumipolanteella auraamisen jäljiltä



Keskiviikko 1.11.



Torstai 2.11.



Liitteet: Gps raportti , kuva valvontakierrokselta, säätiedot		
Tiedot antoi	Päiväys	15.2.2024
	Nimi	
	Ammattinimike	Työnjohtaja