

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	rengasvaurio, kuoppaan ajo
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	04.07.2022	Kello	06.05
Tapahtumapaikka	Hämeenpuisto 40		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Kyseisestä kohdasta ei ole tullut palautetta päällysteiden kuntoon liittyen 1.6 – 15.7.2022 välisenä aikana.</p> <p>Hämeenpuistossa on tehty päällystystyön alustavia töitä, jonka yhteydessä kyseisen nallin asentoa on muutettu ja paikattu kylmäasfaltilla. Kylmäasfaltti on purkautunut työn jälkeen ja paikattu uudelleen</p> <p>Kaivon vierus on käyty korjaamassa kylmäasfaltilla 13.7.2022.</p>			
Liitteet: 2			
	Päiväys	12.10.2022	


LIITE 1: Korvauksenhakijan kuva tapahtumapaikalta.



LIITE 2: Korjaus 13.7.2022

KUVAN TIEDOT NÄYTÄ KARTALLA

Kartta Satelliitti



Osoite
Tiilliruukinkatu 5,
33200 Tampere
Suomi
GPS (lat,lg): 61.4930283 , 23.75301

TARKENNA SIJAINNTA

TAKAISIN KARTTANÄKYMÄÄN

