



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	4.1.2024	Kello	07.25
Tapahtumapaikka	Hylliniitynkadun ja Veisunkadun risteys		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra		
<p>.</p> <p>Asianosainen on kertonut olleensa matkalla töihin 4.1.2024 kello 7.25. Hän on liukastunut suojaatiellä mennessään Veisunkatua alaspäin ja ylittäessään Hylliniitynkatua. Kyseisellä viikolla on ollut kova pakkanen ja se on ollut liukkaudentorjunnan kannalta haasteellista tai jopa mahdotonta. Kovilla pakkasilla hiekoittimissa oleva sepeli jäätyy, samoin hiekoittimien hydrauliiikka on kovilla.</p> <p>Edellinen toimenpide lumen auraus harkkoterällä 2.1.2024 kello 5.20</p>			
Liitteet:			
Tiedot antoi	Päiväys	26.9.2024	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työnjohtaja	



Kohde kuvassa vasemmalla.



Edellinen toimenpide lumen aeraus harkkoterällä 2.1.2024 kello 5.20



SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

03.01.2024



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-24.5	SELKEÄÄ
10	-23	SELKEÄÄ
14	-21.3	SELKEÄÄ
18	-23.8	SELKEÄÄ
22	-22.8	SELKEÄÄ
2		

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="0"/>	I <input type="text" value="1"/>	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II <input type="text" value="1"/>	II <input type="text" value="1"/>	1-2 HELPPU
III <input type="text" value="1"/>	III <input type="text" value="1"/>	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Kuivaa pakkaskeliä ei tapahtumia. Tiet hyvässä kunnossa



SELVITYS








VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

04.01.2024




<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-24.6	SELKEÄÄ  
10	-23.6	SELKEÄÄ 
14	-22	SELKEÄÄ 
18	-23.5	SELKEÄÄ 
22	-23.3	SELKEÄÄ 
2		

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI 
SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I <input type="text" value="1"/>  	I <input type="text" value="1"/>  	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II <input type="text" value="1"/> 	II <input type="text" value="1"/> 	1-2 HELPPU
III <input type="text" value="1"/> 	III <input type="text" value="1"/> 	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Kuivaa pakkaskeliä. Aamulla hiekoitettu bussi pysäkkejä. Nysse soitti illalla liukkaudentorjuntaa Hämeenkadulle, mutta pakkasen vuoksi meltiumi ei toimi ja muuta ei saa käyttää. Sovittiin, että palataan asiaan kelien lauhtuessa.




HAVAINTOHISTORIA TAMPERE HÄRMÄLÄ

Täsmäsää™

◆ Tampere Härmälä

◆ 5. tammikuuta 2024

Perjantai 5.1.



Perjantai 5.1.

04.00



-28,1 °C

Selkeää ja poutaa

Sade 0 mm

Lumen syvyys: 28 cm