

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN


Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	03.03.2022	Kello	08.20
Tapahtumapaikka	Hikivuorenkatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

+ Perustiedot

ALOITETTU *	02.03.2022 17:35
LOPETETTU *	02.03.2022 21:26
URAKKA *	Tampereen infra
NAPPIMÄÄRITTELY *	Talvihoito mobiili
TOIMINTO *	1530 Liukkauden torjunta

Alla olevassa kuvassa näkyy reittimme ja olemme myös tässä tapahtumapaikalla suorittaneet liukkauden torjuntaa.

Tapaus on harmillinen, mutta emme katso olevamme vastuussa tapahtuneeseen



Tänään on 11.05.2022

 ALUE: TampereInfra

Viimeisin tallennettu mittaus: 18.04.2022

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

02.03.2022

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-1	SELKEÄÄ
10	1	SELKEÄÄ
14	2	SELKEÄÄ
18	2	SELKEÄÄ
22	0	SELKEÄÄ
2	-1	SELKEÄÄ

Liitteet:		
	Päiväys	10.05.2022
		Mansen Pohjarakenne

Tampere-Pirkkala

Time (UTC)	Temperature (C)	Precipitation (mm)	Cloudin	
2022-03-01 00:00	-1.4	0	3.00	210
2022-03-01 03:00	-1.2	0	4.00	210
2022-03-01 06:00	-1.5	0	5.00	220
2022-03-01 09:00	1.6	0	8.00	210
2022-03-01 12:00	4.2	0	10.00	230
2022-03-01 15:00	2.6	0	7.00	240
2022-03-01 18:00	2.0	100	5.00	210
2022-03-01 21:00	0.7	100	4.00	230
2022-03-02 00:00	0.9	100	5.00	230
2022-03-02 03:00	0.4	100	6.00	230
2022-03-02 06:00	-0.4	100	5.00	230
2022-03-02 09:00	-0.4	100	4.00	230
2022-03-02 12:00	1.2	75	5.00	240
2022-03-02 15:00	2.3	50	5.00	220
2022-03-02 18:00	1.4	100	5.00	250
2022-03-02 21:00	0.1	0	4.00	270
2022-03-03 00:00	-0.6	0	2.00	290
2022-03-03 03:00	-4.5	0	1.00	250