




SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	14.12.2022	Kello	08.15
Tapahtumapaikka	Piettasenkatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus	 		



Liitteet: koneen gps ja omakeli. Asema Tampere särkänniemi

	Päiväys	
	7.2.2023	LK

Olemme hiekoittaneet piettasenkadun mäen autotien ja kevyenliikenteenväylän 14.12.2022 klo:05:56 ilma ollut reilusti pakkasella yön ja aamun.  
Lähteet koneen gps ja omakeli



## 4020 Tie 12 Tampere, Särkänniem 14.12.2022

14.12.2022	Lämpötila	Kastepiste	Lämpötila	Tie-kaste-	Lumi	Vesi	Kokonais	Sateen
Kello	tie C	C	ilma C	piste ero	cm	mm	sade mm	olomuoto
1:00	-11,8	-15,2	-13,6	3,4	0,0	0,0	0,0	
2:00	-12,7	-15,6	-14,0	2,9	0,0	0,0	0,0	
3:00	-12,4	-15,4	-13,7	3,0	0,0	0,0	0,0	
4:00	-11,9	-15,3	-13,6	3,4	0,0	0,0	0,0	
5:00	-11,3	-15,0	-13,2	3,7	0,0	0,0	0,0	
6:00	-11,4	-14,0	-12,5	2,6	0,0	0,0	0,0	
7:00	-10,2	-12,6	-11,1	2,4	0,2	0,0	0,2	lumi
8:00	-9,8	-12,4	-10,9	2,6	0,1	0,0	0,1	lumi
9:00	-9,9	-12,2	-10,7	2,3	0,0	0,0	0,0	
10:00	-9,2	-11,0	-9,7	1,8	0,0	0,0	0,0	
11:00	-8,7	-10,7	-9,3	2,0	0,1	0,0	0,1	lumi
12:00	-7,7	-9,1	-7,9	1,4	0,0	0,0	0,0	
13:00	-6,9	-8,3	-7,1	1,4	0,1	0,0	0,1	lumi