

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN Tampereen valtatie, Lempääläntie risteys_4775_2025

Tapahtumapäivä	4.11.2024	Kello	8.45
Tapahtumapaikka	Tampereen valtatie, Lempääläntien risteys		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Keli tapahtumahetkellä on ollut pilvinen ja hiukan pakkasen puolella. Edeltävinä päivinä keli on ollut lumisateista ja lämpötila lähellä nollaa. Säätila ja kielitieto noudettu työnjohtajan muistiinpanoista Toimenpiteet: Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Aurous ja hiekoitus 31.10.2024 Lumen aurausta edellisenä päivänä kello 2.09-8.55 ja sitä edeltävänä päivänä kello 4.48-12.48. Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut kohteen kohdalla siirtymäajoa 5.11.2023. Valvonta: Tapahtumapaikassa on suoritettu videoitua valvonta-ajoa tapahtuma päivänä 4.11.2024 kello 11.51. Valvontavideoista otetussa leikekuvassa näkyy myös pyöräilijä, joka on onnistunut ajamaan kohteessa ongelmitta.			
Tiedot antoi	Päiväys	23.9.2025	
	Ammattinimike	Työnjohtaja	

Liite 1 Säätila ja kelitieto

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

04.11.2024



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-2.1

PILVISTÄ



10

-1.9

PILVISTÄ

14

0.5

PILVISTÄ

18

-0.5

PILVISTÄ

22

0.5

PILVISTÄ

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I 0



I 2



II 1

II 2

III 1

III 2

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPO

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Kaduilla liukkaita ja päivä aloitettu
suolaamalla bussireittejä.

Tallenna

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

03.11.2024



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT
KLO
C
SÄÄTYYPPI

6

0.6

SELKEÄÄ



10

0.4

LUMISADETTA

14

0.4

LUMISADETTA

18

0.7

PILVISTÄ

22

0.6

SELKEÄÄ

2

LUMI- JA VESISATEET
SADETYYPPI
SATEEN MÄÄRÄ (cm)
OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE
LUMI
LIUKKAUS
VAIKEUSASTE
KATULUOKAT
KATULUOKAT

I 0



I 1



II 1

II 1

III 1

III 1

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPO

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Yöllä soittoja nysseltä useisiin kohtiin joita käyty suolaamassa. Idässä jatkettu aurausta ilta ja päivävuoroilla. Pelastuslaitos soitti kaupun valojohtojen päälle kaatunut puu välitetty. Sarkan kassa soitettu pispalan portaiden putsaustarpeesta

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

02.11.2024



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	0.1	SELKEÄÄ 
10	1.2	SELKEÄÄ 
14	1.5	SELKEÄÄ 
18	0.1	SELKEÄÄ 
22	-0.8	SELKEÄÄ 
2		

LUMI- JA VESISATEET


SADETYYPPI	
SATEEN MÄÄRÄ (cm)	1.5

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE


LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I  	I  	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 	II 	1-2 HELPPO
III 	III 	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT


Nysseltä muutamia soittoja joita käyty hoitamassa. Pelaslastuslaitos soittanut opiskelijankadun irronneesta kaivonkannesta ja nuolialantien kaapelifirman poikituksesta nämä välitetty eteenpäin. Käyty korjaamassa Viinikankadulla kaapelifirman poikitusta. Aamulla auraukset liikkeelle keskusta, nekala, itä



Liite 3 Kuva valvonta-ajosta



Valvonta ajo 2.11.2024



Edellisen kerran hiekoitettu 31.10.2024

