


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Autovahinko
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	10.8.2023	Kello	16.00
Tapahtumapaikka	Peltokatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Peltokadulla asfaltissa on ollut kulumaa, jonka johdosta kaivon kansisto on ollut n. 4 cm korkeammalla kuin ajoradan pinta pieneltä osalta alueella 30km/h aluenopeusrajoitus, sekä kyseinen kohta on paikattu</p> <p>Kohde on ollut väistettävissä</p>			
			
Tiedot antoi	Infra	Tampere 29.9.2023	