

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	autovahinko, kaivonkansi
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	24.08.2022	Kello	07.30
Tapahtumapaikka	Vaakonkatu 20		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Vaakonkatu 20 kohdalla, tien oikeassa laidassa, oli kaivon kansi pois paikoiltaan, mutta sitä ei vo havaita. Autoni takarengas osui kaivoon ja räjähti, auto riistäytyi täysin käsistäni ja sinkoutui Vaa matkalla yhden liikennemerkkin. Silminnäkijä [REDACTED] sanoin: "Ensi ja sitten lensi auto." Auton oikea takarengas räjähti, vanne vääntyi ja koko auton perä hajosi niin</p> <p>Vaakonkadun sadevesilinjan kannet olivat nousseet pois paikaltaan, edellisen yön rankkasateen seurauksena. Meidän harjakoneemme sattui kanssa paikalle, kun vahinko oli tapahtunut ja laitto kannet takaisin paikoilleen.</p>			
Liitteet:			
	Päiväys		
	22.9.2022	AH	