

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	kompastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	01.05.2022	Kello	14.00
Tapahtumapaikka	Väinölänkatu 2		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Kyseisestä kohdasta ei ole tullut palautteita liittyen päällysteen kuntoon. Jalkakäytävän puhtaanapidosta vastaa kiinteistö, eikä kiinteistöltäkään ole tullut ilmoitusta päällysteen kuntoon liittyen. Puutteita ei ole myöskään havaittu normaalien kunnossapitotöiden tai työnjohdon tarkastuskierrosten yhteydessä.</p> <p>Tampereen Infra Oy ei ole laiminlyönyt kunnossapitovastuutaan, eikä näin ollen ole toiminut tapauksessa tuottamuksellisesti.</p>			
Liitteet: 1			
	Päiväys		
	2.5.2022		

LIITE 1: Hakemusteksti

...esta vauriosta jatkana tai vaurioita aiheuttaneena,

Vahinkopaikka oli Tammelassa suurinpiirtein Väinölänkatu 2 kohdalla. Peltokadulta kun kä Väinölänkadulle, niin hieman sen jälkeen, jalkakäytävällä. Asfaltti oli halki / epätasainen, si kuin "kynnys". Siihen kompastuin. Kävelin ihan normaalia vauhtia tavanomaiset kävelyken

