

## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	1.7.2023	Kello	15.00
Tapahtumapaikka	Ratina - lidesranta		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
<p>Ratinan ja lidesrannan välisillä pyöräilyväyläosuuksilla on suoritettu liukkaudentorjuntamateriaalin poistoa huhtikuun ja toukokuun aikana useana eri päivänä. Vahingonkorvaushakemuksessa ei esitetä tarkkaa tapahtumapaikkaa.</p> <p>Ilmatieteenlaitoksen havaintohistorian mukaan lauantaina 1.7. vettä satoi päivän aikana noin 33 mm. Vahingonkorvaushakemuksessa esitetyn kellonajan aikaan vettä oli satanut noin 17 mm.</p> <p>Runsas vesisade on saattanut aiheuttaa murskeen ja kivien liikkumisen kevyenliikenteenväylälle.</p>			
Liitteet: Säähavainnot			
Tiedot antoi	Päiväys	11.7.2023	
	Nimi	-	
	Ammattinimike		

**SELVITYS**

Vuosi	Kk	Pv	Klo	Aikavyöhyke	Sademäärä (mm)	Sadekertymä
2023	7	1	00:00	UTC	0	0
2023	7	1	01:00	UTC	0	0
2023	7	1	02:00	UTC	0	0
2023	7	1	03:00	UTC	0	0
2023	7	1	04:00	UTC	0	0
2023	7	1	05:00	UTC	0	0
2023	7	1	06:00	UTC	0	0
2023	7	1	07:00	UTC	1,8	1,8
2023	7	1	08:00	UTC	3,2	5
2023	7	1	09:00	UTC	0,4	5,4
2023	7	1	10:00	UTC	0,6	6
2023	7	1	11:00	UTC	0	6
2023	7	1	12:00	UTC	0,1	6,1
2023	7	1	13:00	UTC	0	6,1
2023	7	1	14:00	UTC	0	6,1
<b>2023</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>15:00</b>	<b>UTC</b>	<b>10,7</b>	<b>16,8</b>
2023	7	1	16:00	UTC	4,6	21,4
2023	7	1	17:00	UTC	6,3	27,7
2023	7	1	18:00	UTC	3,3	31
2023	7	1	19:00	UTC	1,2	32,2
2023	7	1	20:00	UTC	0,3	32,5
2023	7	1	21:00	UTC	0,2	32,7
2023	7	1	22:00	UTC	0,1	32,8
2023	7	1	23:00	UTC	0	32,8
2023	7	2	00:00	UTC	0,6	33,4