



SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	rengasvaurio, kuoppaan ajo
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	29.05.2022	Kello	19.00
Tapahtumapaikka	Paasikivenkatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy.		
Korvausvelvollisuus			



Liitteet:

	Päiväys	16.6.2022
		Tampereen Infra Oy
		Työnjohtaja



SELVITYS



KUVAN TIEDOT

NÄYTÄ KAR



Tero Aalto, Työntekijä
Tampereen Infra Oy

INFRAN KUNNOSSAPIDON URAKKA
TYÖNHALLINTA

02.05.2022 klo 05:41

Reikä, 150kg össiä

TYÖVAIHE

Tie- ja katualueet

Lopputilanne, korjauksen jälkeen

KUVAAN MERKITYT HENKILÖT

[Redacted] Tampereen Infra Oy ✕

[Redacted] Tampereen Infra Oy ✕

VALITSE HENKILÖ

+ LUO TEHTÄVÄ

MUOKKAA

LATAA KUVA

Voit myös ladata työkohteen Kaikki kuvat

Paikkaus tehty 2.5.2022



SELVITYS





SELVITYS

06.06.2022 klo 13.04.10

LON: 23.74553° LAT: 61.50285°


Paasikivenkatu 43576 5648649 1398

06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k
06.06.2022 k

4:36 0.25x HD -10 -1 +1 +10



SELVITYS



06.06.2022 klo 10.07.12

LON: 23.74531° LAT: 61.50276°

Paasikivenkatu 43576 5648649 1385

0:43 0.25x HD -10 -1 +1 +10

- 06.06.2022 klo
- 06.06.2022 klo
- 06.06.2022 klo
- 06.06.2022 klo
- 06.06.2022 klo
- 06.06.2022 klo
- 06.06.2022 klo
- 06.06.2022 klo