



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Vaurioituneen auton rekisterinumero | ZNR-538 | Muu vaurio |
| Korvausvaatimuksen esittäjän nimi | | |
| Tapahtumapäivä | 25.5.2022 | Kello |
| Tapahtumapaikka | Kalevantie | |
| Hoitovelvollisuus | | |
| Korvausvelvollisuus | | |

Aamupäivällä tuli palvelupisteeltä 25.5.2022 soitto kolisevasta kaivonkannesta Kalevantiellä. Huoltoautolle soitto ja tarkistus / korjaus määräys kannelle. Huotoauton saavuttua paikalle noin 10min soitosta oli matkailuauto ajanut kannen yli joka oli pompannut ylös ja aiheuttanut autolle vaurioita. Aluksi näytti että ainostaan takarengas oli vaurioitunut ,mutta korjaamon lähemmässä tarkastuksessa olivat vauriot olleetkin huomattavasti suuremmat.

Liitteenä kaksi kuvaa kansistosta johon auto vaurioitui sekä kuva sen hetkisestä rengasvauriosta.

| | | |
|--------------|-------|-------------------|
| Tiedot antoi | Infra | Tampere 22.8.2023 |
| | | |
| | | |



