

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	jousivaurio, kuoppaan ajo
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	23.02.2022	Kello	17.30
Tapahtumapaikka	Ratapihankatu 11 A kohdalla		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Korvausvelvollisuus			
<p>Ratapihankadulta kyseisestä kohdasta ei ole tullut palautteita päällysteisiin liittyen 14.02. – 28.2.2022 välisenä aikana. Vaurioita ei ole havaittu päivittäisten kunnossapitotöiden tai työnjohdon tarkastuskierrosten ohessa. Väylä on tarkastettu 23.2.2022 n. klo 8:41 ja videotallenteen perusteella kohdassa ei ole havaittavissa puutteita päällysteen kunnossa.</p> <p>Tapahtumahetkellä pakkasta n.- 6 astetta.</p> <p>Tampereen Infra Oy ei ole tapauksessa laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuttaan, eikä näin ollen ole toiminut tuottamuksellisesti.</p>			
Liitteet: 2			
	Päiväys	12.4.2022	



LIITE 1: Hakemus



Tämä kuva on tarkoitettu kuvaamaan vahingon tapahtumapaikkaa ja vahingon syytä sekä mahdollisesti kuvata tilanteesta vahingosta (jatkaa tarvittaessa erilliselle liitteelle)

Olin palaamasta töistä kotiin, kuten ennenkin.
Poistuin liikenneympyrästä ajosuuntana etelä
Nokia asemanalle päin).
Väistin ajokaistan oikeassa reunassa näkyvää
isoa kuoppaa. Ajo väylien välissä oli sohjoa.
Samassa vasen eturengas pamahti sohjossa
olevaan isoon kuoppaan, kuului iso kolks..
kuoppa oli ajoväylän vasemmassa reunassa



LIITE 2: Kuvankaappaus työnjohdon tarkastuskierrokselta 23.2.2022

