

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN


Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	renkas ja iskari vaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	04.07.2023	Kello	19.00
Tapahtumapaikka	Lielahdenkatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Olin ajamassa lentävänniemestä keskustan suuntaan.

Liikenneympyrän jälkeen ajoin lätäkköön ajoradalla mutta siellä oli iso kuoppa. En nähnyt sitä kun oli vettä täynnä ja satoi vettä . Auto laski rankasti alas isakarot rikkoontui ja rengas räjähti.

Giganttikyltin kohdalla kuvassa

Lentävänniemestä pois päin keskustan suuntaan



Liitteet:

	Päiväys	
	24.8.2023	Ympäristöpalvelut Knuutila Oy





Vionice kuvien perusteella Lentävänniemestä Lielahdenkadulle tullessa, ilmoituksen mukaisessa paikassa ei ole ollut reikää. Kuvat otettu 29.6. ja 10.7.2023 ajetuista ajoista. Kuva reijästä on otettu Lielahdenkadulta toisesta kohtaa kaistalta, mikä johtaa Lentävänniemeen.