

## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	11.09.2021	Kello	14.20
Tapahtumapaikka	Niemenrannanaukio bussipysäkki 1090		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

**Nousin bussista pysäkillä (Niemenrannanaukio – 1090) lauantaina 11.9.2021 r. Pysäkki on erittäin epätasainen ja kuoppainen ja sen pinta on pientä soraa. Lisäksi väli on tavallista korkeampi. Astuin vasen jalka edellä alas ja jalkani lipesi kivi.**

Paikka on tarkastettu seuraavasti: 16.8.2021 klo 13:55, 23.9.2021 klo 10:24 ja 14.10.2021 klo 11:46.

Niemenrannanaukion pysäkki sijaitsee Federleynekadulla, joka on osittain työmaa-alueita. Bussipysäkkien rakennustyö on tapahtuma-aikaan ollut kesken ja alueella on ollut runsaasti työmaaliikennettä. Pysäkki on kuvien perusteella ollut sora/murskepinnalla.

Tampereen Infra Oy ei ole menetellyt asiassa tuottamuksellisesti eikä kunnossapitoa ole laiminlyöty. Pysäkki ei vain ole ollut vielä valmis.

16.8.2021:



23.9.2021



Liitteet:

	Päiväys	