




SELVITYS

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	27.01.2021	Kello	17.05
Tapahtumapaikka	Lindforsinkatu 16		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Korvausvelvollisuus			

KÄVELIN LINDFORSINKADUN JALKAKÄYTTIÄ
EPÄTASAISTA POLKUA RUNSOKAN LUMENTUULU
KÄYTTÄVÄÄ ET OLLUT AURATTU, EIKÄ H
ÄIKKIÄ JALKA LIPESEI JA LENSIN,



Liitteet: 10kpl

Päiväys	21.6.2022
	Tampereen Infra Oy
	Työjohtaja



SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

23.1 Lämpötila +1 ja pysynyt koko päivän samana ja alijäähtynyttä vettä sadellut aamupäivästä. Liukasta on ollut ja koko kalusto suorittanut liukkauden torjuntaa.

24.1 Lämpötila +1 ja pysynyt koko päivän samana. Sadellut vettä, lunta ja räntää päivän aikana. Sadekertymä n. 3 cm. Paikoittain ollut valumakohdissa ollut liukkautta. Päivystysauto tehnyt kriittisissä paikoissa suolausta ja keskustan aluetta.

25.1 Yöllä alkanut satamaan lunta ja jatkui aina aamupäivän ajan. kertymä ollut n. 8 cm. Lämpötila ollut koko päivän hiukan plussan puolella. Koko kalusto ollut aurailemassa.


26.1 Aamupäivä pilvistä ja lämpötila +1. Sohjoa aurailtu pois päivän aikana. Illalla sää meni pakkasen puolelle -1 ja lunta ruvennut satamaan n 2cm.

27.1. Koko päivän lämpötila -2. Lunta satoi runsaasti n. 20–25 cm koko päivän ja seuraavaan yöhön asti. Ensisijaisesti aurattu pääväyliä ja muutenkin koko kalusto ollut aurailemassa. Työpäivää jatkettiin runsaan lumentulon takia.

Tampereen Infra Oy ei ole menetellyt asiassa tuottamuksellisesti, eikä kunnossapitoa ole laiminlyöty.



SELVITYS






SELVITYS

Huomiot Lähetä viesti Työmaapäiväkirja Leikkikentät Määritykset


Kone	Aloitettu	Työ	T
FHV-490	25.01. 10:24	Lumen auraus kuorma-autolla	Työ
278-CAI	26.01. 04:49	Lumen auraus traktorilla	Työ
278-CAI	25.01. 04:49	Lumen auraus traktorilla	Työ
278-CAI	27.01. 04:51	Lumen auraus traktorilla	Työ





SELVITYS

Työt Raportointi Huomiot Lähetä viesti Työmaapäiväkirja Leikkikentät Määritykset






SELVITYS





SELVITYS



21.01.2021 klo 10.07.45
LON: 23.84401° LAT: 61.44972°
Lindforsinkatu - 5659675 29


1:15 1x HD -10 -1 +1 +10

- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl
- 21.01.2021 kl










SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

23.01.2021 

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="1"/>	VESISADETTA  
10	<input type="text" value="1"/>	VESISADETTA 
14	<input type="text" value="2"/>	PILVISTÄ 
18	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 
22	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 
2	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI
SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="3"/> 	I <input type="text" value="4"/> 	0-1 EI TOIMENPITÄ 1-2 HELPPO 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="3"/>	II <input type="text" value="4"/>	
III <input type="text" value="4"/>	III <input type="text" value="4"/>	

MUISTIINPANOT

Yöllä tienpinnat pakkasella. Paikallisia vesisateita, ei merkittävää kertymää. Aamulla alijäähtynyttä vettä. Hälytetty kalustoa liukkauden torjuntaa. Polanteissa paikallista puhkeamista, toimenpiteet tehty vuoroautolla.

Tallenna



SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

24.01.2021



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="1"/>	VESISADETTA
10	<input type="text" value="1"/>	LUMISADETTA
14	<input type="text" value="1"/>	RÄNTÄSADETTA
18	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ
22	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ
2	<input type="text" value="1"/>	LUMISADETTA

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

KATULUOKAT

I

II

III

LIUKKAUS

KATULUOKAT

I

II

III

VAIKEUSASTE

0-1 EI TOIMENP

1-2 HELPPO

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Yöllä tienpinnat pakkasella. klo 5.30 tienoilla alkanut lumi/vesi/räntäsade. Paikoittaista liukkausta esimerkiksi valumakohdilla. Keskustassa liukkauden torjuntaa. Päiviystysauto kriittisillä paikoilla tekemässä suolausta. Sateet tiivistyneet, sohjon paksuus 1-2cm paikasta riippuen. Paikallista polanteiden puhkeamista, ei kuitenkaan kokonaisia

Tallenna



SELVITYS








VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

25.01.2021




<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="1"/>	LUMISADETTA  
10	<input type="text" value="1"/>	LUMISADETTA 
14	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 
18	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 
22	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 
2	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI 
SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="5"/>  	I <input type="text" value="4"/>  	0-1 EI TOIMEN 1-2 HELPPU 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="5"/> 	II <input type="text" value="4"/> 	
III <input type="text" value="4"/> 	III <input type="text" value="4"/> 	

MUISTIINPANOT

Aamuyöstä alkanut lumisade jatkui puoleen päivään asti, kertymä noin 8cm.
Koko kalusto auraamassa.



SELVITYS



VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

26.01.2021




<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	1	PILVISTÄ 
10	1	PILVISTÄ 
14	1	PILVISTÄ 
18	-1	PILVISTÄ 
22	-1	LUMISADETTA 
2	-2	LUMISADETTA 

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI 
SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="4"/> 	I <input type="text" value="4"/> 	0-1 EI TOIMEN 1-2 HELPPO 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="4"/>	II <input type="text" value="3"/>	
III <input type="text" value="3"/>	III <input type="text" value="3"/>	


MUISTIINPANOT

Sohjon poistoa väyliltä.
Yöllä lumisadetta, kertymä noin 2cm.










SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ


27.01.2021 

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-2	LUMISADETTA  
10	-2	LUMISADETTA 
14	-2	LUMISADETTA 
18	-2	LUMISADETTA 
22	-2	LUMISADETTA 
2	-2	LUMISADETTA 

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI 
SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="5"/> 	I <input type="text" value="4"/> 	0-1 EI TOIMEN 1-2 HELPPO 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="5"/>	II <input type="text" value="4"/>	
III <input type="text" value="5"/>	III <input type="text" value="4"/>	

MUISTIINPANOT

Koko päivän runsasta lumisadetta. Aurausta pääosin pääväylillä. Auraryhmät jatkoivat päivää.