

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

| | | | |
|---|---------------------------|-----------|-------|
| Tapahtumapäivä | 15.11.2024 | Kello | 17:15 |
| Tapahtumapaikka | Rautatienkatu 10, Tampere | | |
| Hoitovelvollisuus | Tampereen Infra Oy | | |
| <p>Vahingonkorvaushakemuksen liitteenä olevasta tapahtumapaikan kuvasta on mahdotonta nähdä tarkkaa sijaintia, jossa kiviä on irronnut, sillä kuvassa ei näy tapahtumapaikan ympäristöä, vaan pelkkää kivetystä. Vahingon tapahtumapäivää edeltävänä sunnuntaina 10.11.2024 Tampereen Infra Oy on ajanut valvonta-ajoa Rautatienkatu 10 kohdalla, ja tuolloin kivityksellä ei ole ollut irtonaisia kiviä, joten kunnossapidollista toimenpidetarvetta ei ole ollut (Liite 1). Tampereen Infra Oy on huolehtinut kunnossapitovelvollisuudestaan.</p> <p>Vahingonkorvaushakemuksen liitteenä olevasta kuvasta voi myös huomata, että irtonaiset kivet eivät sijaitse ensisijaisella kulkuväylällä, sillä asfalttipäällysteinen jalkakäytävä kulkee hajonneen kivityksen vierellä. Käyttämällä liikkumiseen jalkakäytävää vahinkoa ei olisi tapahtunut.</p> <p>Olemme toimineet sopimuksen mukaisesti ja noudattanut laatuvaatimuksia. Asiassa ei ole menetelty tuottamuksellisesti.</p> | | | |
| Liitteet: Kartta kohteesta, Valokuva kohteesta, Työmaapäiväkirjan merkinnät | | | |
| Tiedot antoi | Päiväys | 10.1.2025 | |
| | Nimi | - | |
| | Ammattinimike | | |



Liite 1: Valokuva Rautatienkatu 10 kohdalta. Kuva otettu 10.11.2024 klo 10.39.