



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Rengas ja vanne
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	9.3.2019	Kello	21.30
Tapahtumapaikka	Lempääläntie ABC liittymä		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra		
<p>Sää vaihtui pitkän pakkasjakson jälkeen 7.3 plussan puolelle ja jatkui plussalla 9.3 aamuun klo 2.00, 9.3 aamulla klo 5.00 oli pakkasta jo -3.7 astetta. Koko päivän pakkasta. Torstaina ja perjantaina 7.3 ja 8.3 heikkoa vesisadetta molempina päivinä.</p> <p>Lisätyölistojen mukaan kohdetta paikattu purkkimassalla 15.2, 26.2 ja 28.2 ennen tapahtuma hetkeä. Kyseistä kohtaa on esitetty päällystys ohjelmaan kesälle 2018.</p> <p>Aluepelastuslaitos ilmoitti kohteesta päivystäjälle 9.3 klo 22.15, ja kohde paikattu 9.3 klo 22.55, kahdella paikkamassa purkilla ja murskeella. Päivystäjän raportti liitteenä.</p>			
Liitteet <input type="checkbox"/> Kartta kohteesta <input type="checkbox"/> Valokuva kohteesta <input type="checkbox"/> Työmaapäiväkirjan merkinnät <input type="checkbox"/>			
Tiedot antoi	Päiväys	8.5.2019	
	Nimi	Tampereen Infra	
	Ammattinimike		




Päivystäjän muistiinpanot:

Aluepelastuslaitokselta puhelu katuvauriosta Lauantaina 9.3.19 klo 22:15 Lempääläntien ABC:n jälkeen Helsinkiin päin mentäessä.

Syvä reikä löytyi keskimmäiseltä kaistalta keskeltä ABC:n valoristeystä. Vaurio paikattu La 9.3.19 klo 22:55 (2 prk massaa ja pintaan mursketta). Kohde käytiin tarkistamassa uudelleen mahdollisia toimenpiteitä varten seuraavana maanantaina.

Kuva kohteesta:



**TAMPERE HÄRMÄLÄ**

Aika	T (°C)	Kp. (°C)	Sade (mm)	Sadejakso (h)	Sade /12h (mm)	Pilv. (%)	Tuuli n (m/s)	Tuuli s (°)
2019-03-06 08:00	-16.9	-18.4	0.0	1.0	0.0	0		
2019-03-06 11:00	-6.9	-18.7	0.0	1.0		0		
2019-03-06 14:00	-4.3	-17.9	0.0	1.0		88		
2019-03-06 17:00	-4.8	-11.4	0.0	1.0		100		
2019-03-06 20:00	-4.8	-7.8	0.0	1.0	0.0	100		
2019-03-06 23:00	-4.7	-5.4	0.0	1.0		100		
2019-03-07 02:00	-3.6	-4.1	0.0	1.0		100		
2019-03-07 05:00	-2.9	-3.3	0.0	1.0		100		
2019-03-07 08:00	-1.9	-1.9	0.0	1.0	0.0	100		
2019-03-07 11:00	0.3	-0.5	0.0	1.0		100		
2019-03-07 14:00	0.3	0.3	0.5	1.0		100		
2019-03-07 17:00	0.1	-0.1	0.2	1.0		100		
2019-03-07 20:00	0.3	-0.2	0.0	1.0	1.0	100		
2019-03-07 23:00	0.1	0.1	0.0	1.0		100		
2019-03-08 02:00	0.1		0.0	1.0		100		
2019-03-08 05:00	0.8	0.8	0.9	1.0		100		
2019-03-08 08:00	2.5	2.5	0.0	1.0	2.0	100		
2019-03-08 11:00	3.3	2.0	0.0	1.0		100		
2019-03-08 14:00	3.4	2.3	0.0	1.0		100		
2019-03-08 17:00	2.8	2.5	0.2	1.0		100		
2019-03-08 20:00	1.7	1.7	0.4	1.0	1.0	100		
2019-03-08 23:00	1.4	1.4	0.0	1.0		100		
2019-03-09 02:00	1.1		0.0	1.0		100		
2019-03-09 05:00	-3.7	-4.2	0.0	1.0		100		
2019-03-09 08:00	-4.7	-8.1	0.0	1.0	2.0	100		
2019-03-09 11:00	-3.3	-7.5	0.0	1.0		88		
2019-03-09 14:00	-1.0	-5.7	0.0	1.0		75		
2019-03-09 17:00	-0.3	-5.3	0.0	1.0		88		
2019-03-09 20:00	-1.1	-4.4	0.0	1.0		100		
2019-03-09 23:00	-2.3	-3.2	0.1	1.0		100		