



## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

|                                                                                                                                                     |                                            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|
| Tapahtumapäivä                                                                                                                                      | 14.02.2025                                 | Kello      | 17:30 |
| Tapahtumapaikka                                                                                                                                     | Hallilantie, Hervannan valtaväylä liittymä |            |       |
| Hoitovelvollisuus                                                                                                                                   |                                            |            |       |
| <p>Kohteessa on ollut muutamien senttien painauma kiskojen välissä. Painuma on korjattu valuasfaltilla.</p> <p>Liitteessä 1 on kuvia kohteesta.</p> |                                            |            |       |
| Tiedot antoi                                                                                                                                        | Päiväys                                    | 18.06.2025 |       |
|                                                                                                                                                     | Ammattinimike                              | TJ         |       |

## Liite 1 Kuvia kohteesta



Kuva 1. Kuva kohteesta tapahtumaa edeltävänä päivänä 13.02.2025 klo 12:48



Kuva 2. Valvonta-ajoa suoritettu 12.03.2025 klo 13.



*Kuva 3. Valvonta-ajoa suoritettu 22.03.2025 klo 9:28*