

**SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN**

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	15.3.2023	Kello	19:15
Tapahtumapaikka	Tampereen valtatie 19 Ympyrästä ennen rautatiesiltaa		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus	Tampereen infra		

Olemme toimineet sopimuksen mukaisesti ja noudattaneet laatuvaatimuksia. Asiassa ei ole menetely tuottamuksellisesti.

Kohteessa on käyty paikkaamassa reikiä ennen tapahtumaa 14.2, 28.2 ja 9.3. Kohteesta ei ole tullut asiakaspalautteita 9.3 paikkauksen jälkeen, eikä reikiä ole havaittu. Paikalla on käyty ilmoituksen jälkeen paikkaamassa reikä 16.3 klo 9.14



INFRAn kunnossapidon urakka-alueet  
TYÖNHALLINTA

 Tampereen Infra Oy

16.03.2023 09.14

Tie- ja katualueet - Lopputilanne, korjauksen jälkeen

Litteet  Kartta kohteesta  Valokuva kohteesta  Työmaapäiväkirjan merkinnät

Tiedot antoi	Päiväys	16.3.2023
	Nimi	
	Ammattinimike	työmaapäällikkö