


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Polkupyörällä kaatuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	10.10.2023	Kello	8.45
Tapahtumapaikka	Ahlmanipuiston puusilta		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra		
<p>Olemme toimineet sopimuksen mukaisesti ja noudattaneet laatuvaatimuksia. Asiassa ei ole menetelty tuottamuksellisesti.</p> <p>Yöllä kello kolme oli noin neljä astetta pakkasta. Keli lauhtui nopeasti ja jo aamulla kello yhdeksän oli aste lämmintä ja satoi hivenen vettä. Yön pakkasen jäljiltä ja vesisateen alkaessa tapahtui kastepisteen ansiosta puukannen hetkellinen jäätyminen. Puusilta on murskepintaisen väylän keskellä ja on hoitoluokkaa B1. Aamulla on hoidettu kevyenliikenteen pääväyliä. Puukannen päällä ei olisi edes sepeli välttämättä auttanut asiaa liukkauden torjumiseksi. Tieliikennelaki määrittää myös polkupyörän ajoneuvoksi ja ajoneuvon hallinasta tieliikennelaki sanoo, että ajoneuvoa on hallittava näkyvällä tien osalla kaikissa keliolosuhteissa.</p>			
Liitteet: Sää tiedot ja karttaleike hoitoluokasta			
Tiedot antoi	Päiväys	21.11.2023	
	Nimi	Tuomas Tervashonka	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	




Tiistai 10.10.

03.00



-4,3 °C

Selkeää ja poutaa
Sade 0 mm
Lumen syvyys: 0 cm



Tiistai 10.10.

09.00



+1,0 °C

Pilvistä, vähäistä sadetta

Sade 0.4 mm

Lumen syvyys: 0 cm

