

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	akselivaurio, kuoppaan ajo
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	13.10.2022	Kello	17.10
Tapahtumapaikka	Simolankatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Aikaisemmin ei ole tullut ilmoitusta tänä syksynä kyseisen katuosuuden montuista.

Edellisen kerran katuosuus on tasattu 22.8.2022 ja sitä edellisen kerran 30.5.2022 Gps raportti liitteenä

Urakan kokonaishintaan kuuluvia **Tesoman alueurakka 2018-2021 – Alueurakan tehtäväluettelon** mukaisia rakenteiden hoidon ja kunnossapidon tehtäviä tarkennetaan seuraavasti:

□ 3000 Rakenteiden hoito ○ 3020 Sitomattomien päällysteiden hoito 1) 2)

- 2) Lanaus suoritetaan ○ Liikenneväylät ja puistokäytävät, 2 kertaa kesäkaudessa. □ 1. Lanaus 1.5. – 15.5. välisenä aikana
- □ 2. Lanaus 15.10. – 30.10. välisenä aikana

Alueella 30 km/h nopeusrajoitus. Nopeusrajoitusta noudattaen kuoppaan ajaminen ei pitäisi aiheuttaa autoon kyseisiä vaurioita.

Käyty palautteen saapumisen jälkeen tarkistamassa tien kunto 24.10.2022.

Jonka jälkeen aloitettu korjaustoimenpiteet.

Auton takapyörä osui kahteen syvempään kuoppaan, jotka olivat lehtien peitossa. Katu on minulle hyvin tuttu ja näkyvät kuopatkin on vaikea väistää johtuen niiden määrästä. Toista kuoppaa väistettäessä vasen takarengas tippui kuoppaan ja heti perään toiseen, jotka olivat lehtien peitossa.



Liitteet:

Päiväys

3.2.2.2023

AH

Etsi ajoneuvoja, kuljettajia ja sijainteja


Takaisin vanhaan versioon Opasta minua Antero Hietikko

Useampien ajoneuvojen historia

Hallinnoi ajoneuvoja

18.08.2022 00.00 - 31.08.2022 23.59 Mileage

377-EAG VOLVO L70H	3,46 km
684-EAY Volvo L60H	21,13 km
641-EAP Volvo L30	14,76 km
655-EAP Volvo L30	427,77 km





The screenshot displays a navigation application interface. On the left, a sidebar lists route details for two different paths:

- Route 1:**
 - Aika: 10.37 min
 - Matka: 12,73 km
 - Pysähtymisaika: 18.46 min
 - Buttons: MUOKKAA, Ilman kulkijatajaa
- Route 2:**
 - Aika: 19.06 min
 - Matka: 43,89 km
 - Pysähtymisaika: 23.16 min
 - Buttons: MUOKKAA, Ilman kulkijatajaa

The main map area shows a blue route starting from the center of Tampere and heading towards the south. Key locations labeled on the map include Villilän päiväkoti, Junvalanpuisto, Sipulipuisto, Punajuurikuja, and Raholan puisto. A yellow road (Route 12) is also visible.

On the right side, a blue information panel provides details for the selected route:

- Vehicle:** Ei kulkijatajaa (655-EAP Volvo L30)
- Location:** Porintie, 281, Tampere, 33300, Suomi
- Date/Time:** 30.05.2022 15:23
- Speed:** 10 km/h
- Distance:** 17 344,61 km
- Direction:** Koillinen
- Other Info:** Suunta, Polttoaineen taso, Mittailukema

At the bottom of the screen, a Windows taskbar is visible with various application icons and system tray icons.