

SITOWISE

Sitowise Oy / Henna Valppu

Takojankatu 6-8 rakennettavuusselvitys

Arkta Oy

SISÄLTÖ

TAKOJANKATU 6-8 RAKENNETTAVUUSSELVITYS

1	JOHDANTO JA LÄHTÖAINEISTO.....	2
1.1	Yleistä.....	2
1.2	Lähtöaineisto	2
1.3	Tehdyt tutkimukset	2
2	POHJASUHTEET	2
2.1	Maaperä.....	2
2.1.1	Alue 1.....	2
2.1.2	Alue 2	3
2.2	Pohjavesi.....	3
3	RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN PERUSTAMINEN.....	3
3.1	Alueet 1 ja 2.....	3
4	RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN ROUTASUOJAUS SEKÄ SALAOJITUS	3
4.1	Routasuojauksen alueet 1 ja 2.....	3
4.2	Salaojitus alueet 1 ja 2	4
5	LIIKENNE- JA PIHA-ALUEET	4
5.1	Alue 1	4
5.2	Alue 2	4
6	PUTKET JA JOHDOT	4
6.1	Alue 1	4
6.2	Alue 2	4
7	KUIVATUS.....	5
8	MAARAKENTAMINEN JA KAIVUMASSAT.....	5
9	RADON.....	5
10	JATKOTOIMENPITEET	5

Liitteet

Liite 1. Maalaboratorioanalyysitulokset

Piirustukset:

GEO 53097-1	Pohjatutkimus- ja rakennettavuuskartta	1:1000
GEO 53097-2	Pohjatutkimusleikkaus A-A	1:200/1:200
GEO 53097-3	Pohjatutkimusleikkaus B-B	1:200/1:200
GEO 53097-4	Pohjatutkimusleikkaus C-C	1:200/1:200
GEO 53097-5	Pohjatutkimusleikkaus 1-1	1:200/1:200
GEO 53097-6	Pohjatutkimusleikkaus 2-2	1:200/1:200
GEO 53097-7	Pohjatutkimusleikkaus 3-3	1:200/1:200
GEO 53097-8	Pohjatutkimusleikkaus 4-4	1:200/1:200
GEO 53097-9	Pohjatutkimusleikkaus 5-5	1:200/1:200
GEO 53097-10	Pohjatutkimusleikkaus 6-6	1:200/1:200

1 Johdanto ja lähtöaineisto

1.1 Yleistä

Sitowise Oy on laatinut Arkta Oy:n toimeksiannosta rakennettavuusselvityksen Tampereen Kälevan kaupunginosassa sijaitseville kahdelle tontille, katuosoite Takojankatu 6-8, 33540 Tampere. Alueella sijaitsee nykyisin rakennuksia. Nykyiset rakennukset puretaan.

Tässä selvityksessä esitettyt alustavat arviot eivät poista tarvetta tehdä tarkentavia pohjatutkimuksia ja yksityiskohtaista perustamistapalausuntoa.

1.2 Lähtöaineisto

Kohteesta on käytettäväissä pohjakartta ja vanhoja pohjatutkimuksia (painokairauksia noin 6 kpl ja porakonekairauksia 7 kpl). Pohjatutkimukset on tehty vuosina 1971 ja 2009.

Käytettävä koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000.

1.3 Tehdyt tutkimukset

Alueelle on tehty vuonna 2018 puristinheijarikairauksia 15 kpl, porakonekairauksia kalliovarmistuksella 2kpl sekä otettu häiriintyneitä maanäytteitä. Kairaukset tehtiin pääsääntöisesti määräsyvytteen, koska pyrittiin välttämään pohjavedenpinnan alapuolelle kairaamista. Maanäytteistä on tutkittu vesipitoisuus, maalaji ja rakeisuus. Lisäksi kohteeseen on tehty määräsyvyteen ulottuvia kairauksia ja koekuoppia maaperän pilaantuneisuustutkimuksia varten.

Pohjatutkimusten sijainnit on esitetty pohjatutkimus- ja rakennettavuuskartassa GEO 53097-1 ja kairausdiagrammit leikkauspiirustuksissa GEO 53097-2...10.

2 Pohjasuhteet

2.1 Maaperä

Alueen nykyinen maanpinta vaihtelee tasolla +101...+112. Maaperäkuvaukset perustuvat kairastuloksiin ja ne voivat poiketa todellisista pohjasuhteista. Alue on jaettu osiin pohjaolosuhteiden perusteella. Alue 1 käsittää arviodun jätetäytön alueen ja alue 2 muun alueen selvitystä koskevalla alueella.

2.1.1 Alue 1

Pinnassa on täyttöä vaihtelevan paksuinen kerros. Täytön kerrospaksuus vaihtelee noin välillä 0...18m. Täytöön pääosin jätetäytöä. Jätetäytön alapuolella on hiekkaa, jonka paksuus vaihtelee kairastulosten perusteella välillä noin 1...19m. Hiekkakerroksen vesipitoisuus vaihtelee alueella laboratoriokokeiden perusteella välillä 6,23...7,85%. Hiekka on kairausvastuksen perusteella löyhää tai keskitiivistä. Hiekan alapuolella on moreenia vaihtelevan paksuinen kerros. Moreenin kerrospaksuus vaihtelee arviolta välillä 1...12m. Moreenin alapuolella on kallio.

Kohteessa on tehty porakonekairauksia, joiden perusteella kallionpinta sijaitsee noin tasolla +75,32...+76,35.

Täytkökerroksen routivuutta ei ole tutkittu. Jätetäytön alapuolin hiekka on routimatonta.

2.1.2 Alue 2

Pinnassa on täytyöä vaihtelevan paksuinen kerros. Täytön kerospaksus vaihtelee 0...4m. Täytön alapuolella on hiekkaa, jonka paksuus vaihtelee kairaustulosten perusteella välillä noin 8...24m. Hiekkakerroksen vesipitoisuus vaihtelee alueella laboratoriotutkimusten perusteella välillä 3,36...6,23%. Hiekka on kairausvastuksen perusteella löyhää tai keskitiivistä. Hiekan alapuolella on moreenia vaihtelevan paksuinen kerros. Moreenin kerospaksus vaihtelee välillä 1...10m. Moreenin alapuolella on kallio.

Kohteessa on tehty porakonekairauksia, joiden perusteella kallionpinta sijaitsee noin tasolla +68,97...+76,35.

Täytykerroksen routivuutta ei ole tutkittu. Täytön alapuolinen hiekka on routimatonta.

2.2 Pohjavesi

Alueella sijaitsee kolme pohjavesiputkea (A8, KP11610 ja PVP26). Pohjavesiputki A8 sijaitsee rinteenvaaran alaosassa ja putket KP11610 ja PVP26 sijaitsevat rinteessä tutkittavien tonttien välisen rajan läheisyydessä. Pohjavesiputkien sijainnit on esitetty pohjatutkimus- ja rakennettavuuskartassa GEO 53097-1. Pohjaveden pinnankorkeutta on havainnoitu pisteessä A8 aikavälillä 18.3.-15.6.2017, jolloin pohjaveden pinnankorkeuden taso on vaihdellut välillä +79,99...+80,6.

Kartassa näkyvät jätetäytön päällä olevat pohjavesiputket ovat täytön sisäisen veden havainnointia varten. Kyseessä ei kuitenkaan ole pohjavesi. Jätetäytön sisäisen vedenpinnan taso on mitattu pisteessä KP11610 aikavälillä 19.3.-5.6.2009, jolloin se on vaihdellut välillä +99,12...+99,38. Pisteessä PVP26 veden pinnankorkeus on mitattu 11.9.2018 tasolla +93,25.

3 Rakennusten ja rakenteiden perustaminen

3.1 Alueet 1 ja 2

Alue 1 sijaitsee vanhan jätetäytön kohdalla. Jätetäytöstä on tehty erillinen pilaantuneisuusselvitys. Jätetäytöllä on esitetty vaihdettavaksi puhtaisiin maihin maaperän pilaantuneisuusselvityksessä. Alueella 2 maaperässä on vaihtelevan paksuinen täytykerros. Täytön alapuolella on alueilla 1 sekä 2 löyhää ja keskitiivistä hiekkaa.

Alustavasti alueiden 1 ja 2 ensisijainen perustamistapa on paalutus. Paaluina voidaan käyttää teräsbetonipaaluja tai teräsputkipaaluja, jotka läpäisevät massanvaihtokerroksen teräsbetonipaaluja helpommin. Paaluperustukset suunnitellaan tarvittaessa Paalutusohjeen RIL 254-2016 (PO-2016) mukaisesti. Paalupituudet on varmistettava heijarikairauksilla.

4 Rakennusten ja rakenteiden routasuojaus sekä salaojitus

4.1 Routasuojaus alueet 1 ja 2

Alueella sijaitsevien täytyjen routivuutta ei ole tutkittu. Alueen 1 täytöt vaihdetaan puhtaisiin maa-aineeksiin. Alueella 2 sijaitsevat puhtaat täytöt oletetaan routiviksi. Täytyjen alapuolella oleva hiekkakerrostuma on laboratoriotutkimusten perusteella molemmilla alueilla routimattoma.

Mikäli alueella tehdään massanvaihtoja ja massanvaihotomateriaali on routimatonta sekä massanvaihto ulottuu täytön tai routimattoman syvyyden alapuolelle, voidaan massanvaihto olettaa tällöin routimattomaksi pohjamaaksi.

Kaikki routimattoman perustamissyytyden yläpuoliset rakenteet tulee routasujata.

Kylmien rakennusten ja rakenteiden keskimääräinen routimaton perustamissyvyys on 2,6 m.

Lämpimien rakennusten routimaton perustamissyvyys vaihtelee alapohjatyypistä ja lämmöneristyksestä riippuen (RIL 261-2013 Routasuojaus, rakennukset ja infrarakenteet). Maanvastaisen alapohjan tapauksessa (alapohjarakenteen lämmönvastus $R_A \leq 10 \text{ m}^2\text{K/W}$, perusmuurin lämmöneristys on ulkopinnassa) routimaton perustamissyvyys seinälinjalla on 1,6 m ja nurkissa 1,9 m.

4.2 *Salaojitus alueet 1 ja 2*

Rakenteet ja rakennukset suositellaan salaojittaviksi. Kaikki maanalaiset tilat tulee salaojittaa ja maanpaineseinien ulkopintaa tulee asentaa pato-/salaojalevyt.

Salaojituksen tulee sijaita vähintään 1m lattiatasosta alapuolella, maanalaisissa tiloissa vähintään 0,5m lattiatasosta alapuolella ja matalaan perustettaessa vähintään 0,1m perustustason alapuolella. Salaojaputken ympärille asennetaan vähintään 0,2m hyvin vettä johtavaa salaojamateriaalia (esim. salaojasoraa).

Kapillaarinen kosteuden nousu ja imeytyminen rakenteisiin tulee estää kapillaarikatkolla.

5 Liikenne- ja piha-alueet

5.1 *Alue 1*

Liikenne- ja piha-alueiden rakennekerrokset määritetään jatkosuunnittelun aikana katusuunitteluoheiden mukaisesti huomioiden kantavuusvaatimukset ja sallitun routanousun. Tutkimusalueella pintamaa on jätetäytöä, jolle tulee tehdä massanvaihto. Massanvaihdon materiaali määräää pohjamaan kantavuusluokitukseen ja routimiskertoimen.

5.2 *Alue 2*

Liikenne- ja piha-alueiden rakennekerrokset määritetään jatkosuunnittelun aikana katusuunitteluoheiden mukaisesti huomioiden kantavuusvaatimukset ja sallitun routanousun. Päälys rakenteiden mitoitussa täytön alapuolisen pohjamaan kantavuusluokkana voidaan käyttää D 50 MN/m² ja routimiskertoimena t=0 %. Täytön rakeisuutta ei ole tutkittu.

6 Putket ja johdot

6.1 *Alue 1*

Mikäli alueelle suoritetaan massanvaihto putket ja johdot voidaan lähtökohtaisesti perustaa maanvaraisesti arinarakenteelle roudattomaan syvyyteen. Arinarakenteena käytetään suodatinkangas N3 + 300mm paksua murskeearinaa, jonka päälle asennetaan 150mm asennusalusta. Rakenteen kokonaispaksuus on 450mm.

Paalutettuun rakennukseen liittyvien putkijohtojen liitokset on suunniteltava joustaviksi.

6.2 *Alue 2*

Putket ja johdot voidaan lähtökohtaisesti perustaa maanvaraisesti. Arinarakenteena voidaan lähtökohtaisesti käyttää suodatinkangas N3 + 300mm paksua murskeearinaa, jonka päälle asennetaan 150mm asennusalusta. Rakenteen kokonaispaksuus on 450mm.

Paalutettuun rakennukseen liittyvien putkijohtojen liitokset on suunniteltava joustaviksi.

7 Kuivatus

Koko alueen kaikki rakennuspohjat tulee kuivattaa salaojittamalla. Myös liikenne- ja piha-aluetta kuivatetaan salaojilla, mikäli sivuojilla ei voida varmistaa rakenteiden riittävä kuivatusta. Kattovedet kerätään kattovesijärjestelmällä ja ohjataan hulevesiviemäreihin. Pintavedet ohjataan pois rakennusten vierustoilta pintavesiviemäreihin ja sivuojiin maastokallistuksin.

8 Maarakentaminen ja kaivumassat

Yli 2 m syvistä kaivannoista on tehtävä erillinen kaivatosuunnitelma (valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa205/2009). Matalammissa kaivannoissa voidaan soveltaa InfraRYL2017 taulukon 16200:T1 ohjearvoja. Mikäli kaivanto ulottuu pohjaveden pinnan tuntumaan tai sen alapuolelle, käytetään löyhän maan mukaisia kaltevuuksia. Lähtökohtaisesti lyhytaikaisissa, alle 2,0 m syvissä kaivannoissa voidaan käyttää luiskakaltevuutena 1:1.

Täytyöjen alapuoliset routimattomat hiekat soveltuват käytettäväksi katujen, pihojen ja rakennusten routimattomien täytyöjen materiaalina rakeisuus huomioiden.

9 Radon

Radontutkimuksia ei ole tehty. Pirkanmaan alue kuuluu kuitenkin radonin riskialueeseen. Radonsuojaus tulee huomioida RT81-11099 ohjekortin mukaisesti.

10 Jatkotoimenpiteet

Alueella tulee tehdä yksityiskohtaisia pohjatutkimuksia perustamisolosuhteiden varmistamiseksi ja pohjarakennussuunnittelun lähtötietojen täydentämiseksi. Rakennuksista tulee laatta yksityiskohtaiset perustamistapalausunnot.

Alueen 1 reunoilla on vyöhyke, jossa sijaitsee perusmaan ja täytön rajaava luiska. Massanvaihdon tekeminen voi olla haasteellista, mikäli jätetäytö on sekoittunut alla olevaan maa-ainekseen. Jätetäytön sekoittuneisuus perusmaahan ja massanvaihdon tarkka laajuus saadaan sellille vasta aukikaivulla. Jätetäytö on voinut sekoittua myös kadun rakenteiden alapuolisen maapohjan kanssa. Tällöin voidaan joutua rakentamaan eristysrakenne, jotta kadun alle jäähvän jätetäytön uudelleen sekoittuminen puhtaaseen vaihdettuun maa-ainekseen estetään. Massanvaihdosta ja mahdollisesta eristysrakenteesta tulee laatia yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat. Massanvaihdon suunnittelua varten tulee tehdä tarkentavia pohjatutkimuksia. Massanvaihdon tekeminen vaatii todennäköisesti tuenan kadun puolle. Tuenan toteuttaminen teräsponttiseinällä voi olla haasteellista kaivusvyvyyden vuoksi. Tuenta täytyy mitoitata ja se vaatii yksityiskotaisen rakennussuunnittelman. Teräsponttiseinä on riskirakenne, eikä sitä ole selvitysvaiheessa mitoitettu laskennallisesti. Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee tarkastella myös muita tuentavaihtoehtoja, kuten esimerkiksi suihkuinjektointi.

Rakennusten mahdollisista kaivannoista täytyy tehdä yksityiskohtaiset kaivatosuunnitelmat.


Katualueiden perustaminen, päälylsrakenteet, putkikaivantojen kaivuluiskat sekä tuennantarve selvitetään lisätutkimuksilla ja laskelmilla rakennussuunnittelun yhteydessä. Kaikista jatkotoimenpiteistä, kuten massanvaihdosta, pilantuneiden maa-alueiden kunnostuksesta, eristysrakenteista ja tuentarakenteista tulee tehdä yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat.

Pohjavedenpinnan tason seurantamittauksia tulee tehdä rakentamissuunnitteluvaiheessa pohjavedenpinnan tason tarkistamista varten.

Sitowise Oy

Henna Valppu, DI

Virpi Kaarakainen, DI



Alue 1

Massanvaihto
Pinnassa vaihtelevan paksun jätetäytön, johon tehdään massanvaihto. Alue soveltuu rakentamiseen kohtuullisesti massanvaihdon jälkeen. Täytön alapuolella routimatonta löyhää tai keskitiivistä hiekkaa, jonka alapuolella moreenia.

Ensisijainen perustamistapa on paalutus.

Kunnallistekniikan rakentaminen on tutkitulla alueella lähtökohtaisesti mahdollista ilman erityisiä pohjanvahvistustoimenpiteitä.

Alueella on tehtävä yksityiskohtaiset pohjatutkimukset massanvaihdon suunnittelua varten sekä lopullisen perustamistavan ja mahdollisten pohjanvahvistustarpeiden selvittämiseksi.

Alue 2

Löyhä/keskitiivis hieka

Alue soveltuu rakentamiseen kohtuullisesti. Pohjamassa on vaihtelevan paksuinen täyttökerros, jonka alapuolella routimatonta löyhää tai keskitiivistä hiekkaa. Hiekkakerroksen alapuolella moreenia.

Ensisijainen perustamistapa on paalutus.

Kunnallistekniikan rakentaminen on tutkitulla alueella lähtökohtaisesti mahdollista ilman erityisiä pohjanvahvistustoimenpiteitä.

Alueella on tehtävä yksityiskohtaiset pohjatutkimukset lopullisen perustamistavan ja mahdollisten pohjanvahvistustarpeiden selvittämiseksi.

Puristinheijarikairaus

Porakonekairaus

Häiriintyneen näytteenottopiste

Painokairaus

Pohjavesiputki

Koekuoppa

REV	PVM	SUUNN	TARK	MUUTOS
-----	-----	-------	------	--------


Kaupunki/Kylä Kaleva	Kortteli/Tila	Tontti/Rno	Viranomaisen merkintöjä
Pysyvä rakennustunnus	Korkeus- ja koord. järjestelmä N2000 / ETRS-GK24		
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji		
Rakennuskohteen nimi ja osoite Kalevanrinne	Piirustuksen sisältö Pohjatutkimus- ja rakennettavuuskartta		


Mittakaavat


1:1000

SITOWISE


Vaihde p. www.sitowise.com	Suunn.ala GEO	Työnumero RR53097	Piir.no 53097-1	Muutos
Suunnittelija HVa Virpi Kaarakainen	Tarkastaja HVa Väst.suun/Hyväksyjä	Tiedostosijainti \\Sito\\Tampere\\Proj\\RR1203\\18\\RR53097_Takojankatu_6-8_Rake\\04_Projektiyo\\Geo\\Pohjatutkimukset\\Ohjelointi		
Piirtäjä HVa	Päiväys 8.11.2018	Tiedosto .dwg		








LEIKKAUS 1 - 1
1:200/1:200




REV	PVM	SUUNN	TARK	MUUTOS
Kaup.osa/kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rno	Viranomaisen merkintöjä	
Kaleva				
Pysyvä rakennustunnus			Korkeus- ja koord. järjestelmä	
Rakennustoimenpide			N2000 / ETRS-GK24	
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuslaji	No
Kalevanrinne				
Takojankatu 6-8			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Tampere			Leikkauks 1-1	1:200/1:200
SITOWISE	Vaihde p. www.sitowise.com	Suunn.ala	Työnumero	Piir.no
		GEO	RR53097	53097-5
Suunnittelija	Tarkastaja	Tiedostosijainti		
HVa	Virpi Kaarakainen	\Veto/Tampere/Proj/RR120918/RR53097_Takojankatu_6-8_Rake/04_Projekti/0_Geo/Vaihde/01_jelmointi		
Piirtäjä	Väst:suun/Hyväksijä	Päiväys		
HVa		8.11.2018		Tiedosto .dwg



REV	PVM	SUUNN	TARK	MUUTOS
Kaup.osa/kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rno	Viranomaisen merkintöjä	
Kaleva				
Pysyvä rakennustunnus			Korkeus- ja koord. järjestelmä	
			N2000 / ETRS-GK24	No
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Kalevanrinne				
Takojankatu 6-8			Leikkaus 2-2	1:200/1:200
Tampere				
SITOWISE	Vaihde p. www.sitowise.com	Suunn.ala	Työnumero	Piir.no
		GEO	RR53097	53097-6
Suunnittelija	Tarkastaja	Tiedostosijainti		
HVa	Virpi Kaarakainen	\VetoTampere\Proj\RR120918\RR53097_Takojankatu_6-8_Rake\04_Projektit\04_Pohjautumukset\01_jelmointi		
Piirtäjä	Vast.suun/Hyväksijä	Päiväys		
HVa		8.11.2018		Tiedosto.dwg


Aalue 1


Aalue 2




REV	PVM	SUUNN	TARK	MUUTOS
Kaup.osa/kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rnö	Viranomaisen merkintöjä	
Kaleva				
Pysyvä rakennuttunus			Korkeus- ja koord. järjestelmä	
Rakennustoimenpide			N2000 / ETRS-GK24	
			Piirustuslaji	No
Rakennuskohteen nimi ja osoite				Mittakaavat
Kalevanrinne			Piirustuksen sisältö	
Takojankatu 6-8			Leikkaus 3-3	1:200/1:200
Tampere				
SITOWISE	Vaihde p. www.sitowise.com	Suunn.ala	Työnumero	Piir.no
		GEO	RR53097	53097-7
Suunnittelija	Tarkastaja			Muutos
HVa	Virpi Kaarakainen			
Piirtäjä	Vast.suun/Hyväksijä			
HVa				
Tiedostosijainti				
\Veto/Tampere\Proj\RR120918\RR53097_Takojankatu_6-8_Rake\04_Projekti\0\Geo\Pohjautumukset\0\jelmointi				
Päiväys				
8.11.2018				
Tiedosto				
.dwg				

5/12





REV	PVM	SUUNN	TARK	MUUTOS
Kaup.osa/kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rno	Viranomaisen merkintöjä	
Kaleva				
Pysyvä rakennustunnus			Korkeus- ja koord. järjestelmä	
Rakennustoimenpide			N2000 / ETRS-GK24	
			Piirustuslaji	No
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Kalevanrinne			Leikkaus 5-5	1:200/1:200
Takojankatu 6-8				
Tampere				
SITOWISE	Vaihde p. www.sitowise.com	Suunn.ala	Työnumero	Piir.no
		GEO	RR53097	53097-9
Suunnittelija	Tarkastaja	Tiedostosijainti		
HVa	Virpi Kaarakainen	\Veto/Tampere/Proj/RR120818/RR53097_Takojankatu_6-8_Rake/04_Projekti/0_Geo/Pohjautumukset/Ohjelmointi		
Piirtäjä	Vast.suun/Hyväksijä	Päiväys		
HVa		8.11.2018		Tiedosto.dwg




REV	PVM	SUUNN	TARK	MUUTOS
Kaup.osa/kylä Kaleva	Kortteli/Tila	Tontti/Rno	Viranomaisen merkintöjä	
Pysyvä rakennustunnus			Korkeus- ja koord. järjestelmä	
Rakennustoimenpide			N2000 / ETRS-GK24	No
Rakennuskohteen nimi ja osoite Kalevanrinne	Piirustuslaji			
Takojankatu 6-8			Mittakaavat	
Tampere			Leikkaus 6-6	1:200/1:200
SITOWISE	Vaihde p. www.sitowise.com	Suunn.alा	Työnumero	Piir.no
		GEO	RR53097	53097-10
Suunnittelija HVa	Tarkastaja Virpi Kaarakainen	Tiedostosijainti Vast.suun/Hyväksijä		Muutos
Piirtäjä HVa				
		Päiväys 8.11.2018		Tiedosto .dwg

TUTKIMUSSELOSTE

Projekti	13981 Takojankatu rakennettavuusselvitys	Työnumero	13981
Projekti numero		Piste	PO8
Tilaaja	Sitowise Oy	Paalu	
Yhteyshenkilö	Henna Valppu	X	6820577.169
Tielinja/Ohjelma	Rakennettavuusselvitys	Y	24489764.014
Näytteenotin	Suojaputki	Z	101.041

Kuvaajatunnus	1	2	3	4
Tunnus	2031	531	530	511
Paalu				
Syvyys	1	2	3	4
Häiriointyneisyys	NO	NO	NO	NO
Lisätiedot	silm.arvio	silm.arvio	silm.arvio	
Menetelmät	4,5 (*)	4,5 (*)	4,5 (*)	1,4,5 (*)
Routivuus GEO				Routimaton
Vesipitoisuus %	4.33	22.10	3.90	3.41
Humuspitoisuus %				
Kantavuusluokka				D
Kapillaarisuus				
Kivisyys > 200 mm				
Kivisyys 63-200 mm				
0.063mm läp-%				3.1
E-moduli MPa				70
Maalaji (V)	Ta	Hk	keHk	keHk
Maalaji (Eurokoodi)				Sa

(*) [1] SFS-EN 933-1 (kuivaseulonta) [2] SFS-EN 933-1 (pesuseulonta) [3] PANK-2103 (hydrometri) [4] SFS-EN 1097-5 (vesipitoisuus) [5] SFS-EN 1744-1 (humuspitoisuus)



Seula	Läpäisyprosentti			
	1	2	3	4
63	100	100	100	100
31.5	100	100	100	100
22.4	100	100	100	100
16	100	100	100	100
8	100	100	100	100
4	100	100	100	99.8
2	100	100	100	99.6
1	100	100	100	99.4
0.5	100	100	100	99.3
0.25	100	100	100	99.4
0.125	100	100	100	99.5
0.063	100	100	100	99.6
0.031	100	100	100	99.7
0.016	100	100	100	99.8
0.008	100	100	100	99.9
0.004	100	100	100	99.9
0.002	100	100	100	100

Huom! Testaustulos koskee ainoastaan testattua näytettää.

Lihavoidut arvot mitattuja


2031	hkSr.
531	Näytteessä siihen kuulumatonta epäpuhtautta. Mahdollisesti täytytöä. Ei rakeisuutta.
530	
511	

TUTKIMUSSELOSTE

Projekti	13981 Takojankatu rakennettavuusselvitys	Työnumero	13981
Projekti numero		Piste	PO8
Tilaaja	Sitowise Oy	Paalu	
Yhteyshenkilö	Henna Valppu	X	6820577.169
Tielinja/Ohjelma	Rakennettavuusselvitys	Y	24489764.014
Näytteenotin	Suojaputki	Z	101.041

Kuvaajatunnus	————— 1
Tunnus	534
Paalu	
Syvyys	5
Häiriointyneisyys	NO
Lisätiedot	silm.arvio
Menetelmät	4,5 (*)
Routivuus GEO	
Vesipitoisuus %	3.86
Humuspitoisuus %	
Kantavuusluokka	
Kapillaarisuus	
Kivisyys > 200 mm	
Kivisyys 63-200 mm	
0.063mm läp-%	
E-moduli MPa	
Maalaji (V)	keHk
Maalaji (Eurokoodi)	

(*) [1] SFS-EN 933-1 (kuivaseulonta) [2] SFS-EN 933-1 (pesuseulonta) [3] PANK-2103 (hydrometri) [4] SFS-EN 1097-5 (vesipitoisuus) [5] SFS-EN 1744-1 (humuspitoisuus)



Seula	Läpäisyprosentti			
	1	2	3	4
mm				
63	100			
31.5	100			
22.4	100			
16	100			
8	100			
4	100			
2	100			
1	100			
0.5	100			
0.25	100			
0.125	100			
0.063	100			
0.02	100			
0.006	100			
0.002	100			

Huom! Testaustulos koskee ainoastaan testattua näytettää.

Lihavoidut arvot mitattuja

534	
-----	--

Päiväys

05.09.2018

Allekirjoitus

Pekka Heinänen

Tampere
Vehmaistenkatu 2 B 33730 Tampere
Puhelin 08 5356 000
pekka.heinanen@mitta.fi
0407762570

Urakoitsijan tiedot											
Hanke:	Takojankatu, rakennettavuusselvitys				Kairakone:	GM100					
Hankenumerो:	13981				Kairaaja:	Arto Reini, Simo Murto					
Näytteenottopaikka:					Puhelin:	040 5700 045, 040 5295 660					
Kunta:					Päivämäärä:	4.9.2018					
Lisätiedot											
Hankepäällikkö	Mk				Puhelin:						
Tuotu labraan (pvm):	04.09.2018 ja 24.09.2018				Sähköposti:						
Asiakkaan tiedot											
Yritys:	Sitowise				Puhelin:	040 578 1070					
Yhteyshenkilö:	Henna Valppu				Sähköposti:	henna.valppu@sitowise.com					
Osoite:					Viite:						
Näytteenottotiedot											
Näyte-numero	Piste	Paalu	Sivu-mitta	Syvyys	X	Y	Z	Maalaji	Huomautukset		Näytteenotin
2031	PO8			1	6820577.169	24489764.014	101.041	Ta	silm.arvio / Täyttösora		Suojaputki
531				2				Hk	Epäpuhdas näyte. Ei rakenkuutta		
530				3				keHk	silm.arvio		
511				4				keHk	tutkittu		
534				5				keHk	silm.arvio		
2050	20			6-7	6820574.280	24489655.333	110.115	keHk	tutkittu		Suojaputki
510	21			10.2-11	6820650.782	24489670.264	108.553	keHk	tutkittu		Suojaputki
2054	33			6-7	6820623.052	24489735.952	101.696	keHk	tutkittu		Suojaputki
Näytteet lähetetty:				Espoo ()	Oulu ()			Muualle, mihin: Tampere			
Tehtävät tutkimukset:											
Tulosten jakelu:											

Espoon laboratorio

 Turuntie 207
 02740 Espoo

Oulun laboratorio


 Typpitie 1
 90620 Oulu

TUTKIMUSSELOSTE

Projekti	13981 Takojankatu rakennettavuusselvitys	Työnumero	13981
Projekti numero		Piste	20
Tilaaja	Sitowise Oy	Paalu	
Yhteyshenkilö	Henna Valppu	X	6820574.280
Tielinja/Ohjelma	Rakennettavuusselvitys	Y	24489655.333
Näytteenotin	Suojaputki	Z	110.115

Kuvaajatunnus	1
Tunnus	2050
Paalu	
Syvyys	6-7
Häiriointyneisyys	NO
Lisätiedot	
Menetelmät	1,4,5 (*)
Routivuus GEO	Routimaton
Vesipitoisuus %	6.23
Humuspitoisuus %	
Kantavuusluokka	D
Kapillaarisuus	
Kivisyys > 200 mm	
Kivisyys 63-200 mm	
0.063mm läp-%	3.7
E-moduli MPa	70
Maalaji (V)	keHk
Maalaji (Eurokoodi)	Sa

(*) [1] SFS-EN 933-1 (kuivaseulonta) [2] SFS-EN 933-1 (pesuseulonta) [3] PANK-2103 (hydrometri) [4] SFS-EN 1097-5 (vesipitoisuus) [5] SFS-EN 1744-1 (humuspitoisuus)



Seula	Läpäisyprosentti			
	1	2	3	4
63	100			
31.5	100			
22.4	100			
16	100			
8	97.3			
4	96.1			
2	95.2			
1	90.4			
0.5	60.9			
0.25	27.0			
0.125	8.1			
0.063	3.7			
0.02				
0.006				
0.002				

Huom! Testaustulos koskee ainoastaan testattua näytettää.

Lihavoidut arvot mitattuja


2050	
------	--

TUTKIMUSSELOSTE

Projekti	13981 Takojankatu rakennettavuusselvitys	Työnumero	13981
Projekti numero		Piste	21
Tilaaja	Sitowise Oy	Paalu	
Yhteyshenkilö	Henna Valppu	X	6820650.782
Tielinja/Ohjelma	Rakennettavuusselvitys	Y	24489670.264
Näytteenotin	Suojaputki	Z	108.553

Kuvaajatunnus	1
Tunnus	510
Paalu	
Syvyys	10.2-11
Häiriointyneisyys	NO
Lisätiedot	
Menetelmät	1,4,5 (*)
Routivuus GEO	Routimaton
Vesipitoisuus %	7.85
Humuspitoisuus %	
Kantavuusluokka	D
Kapillaarisuus	
Kivisyys > 200 mm	
Kivisyys 63-200 mm	
0.063mm läp-%	4.0
E-moduli MPa	50
Maalaji (V)	keHk
Maalaji (Eurokoodi)	Sa

(*) [1] SFS-EN 933-1 (kuivaseulonta) [2] SFS-EN 933-1 (pesuseulonta) [3] PANK-2103 (hydrometri) [4] SFS-EN 1097-5 (vesipitoisuus) [5] SFS-EN 1744-1 (humuspitoisuus)



Seula	Läpäisyprosentti			
	1	2	3	4
63	100			
31.5	100			
22.4	100			
16	100			
8	100			
4	99.3			
2	97.8			
1	93.4			
0.5	81.2			
0.25	34.9			
0.125	8.8			
0.063	4.0			
0.02				
0.006				
0.002				

Huom! Testaustulos koskee ainoastaan testattua näytettää.

Lihavoidut arvot mitattuja

510	
-----	--

Päiväys

25.09.2018

Allekirjoitus

Pekka Heinänen

Tampere
Vehmaistenkatu 2 B 33730 Tampere
Puhelin 08 5356 000
pekka.heinanen@mitta.fi
0407762570

Urakoitsijan tiedot												
Hanke:	Takojankatu, rakennettavuusselvitys				Kairakone:	GM100						
Hankenumerो:	13981				Kairaaja:	Arto Reini, Simo Murto						
Näytteenottopaikka:					Puhelin:	040 5700 045, 040 5295 660						
Kunta:					Päivämäärä:	4.9.2018						
Lisätiedot												
Hankepäällikkö	Mk				Puhelin:							
Tuotu labraan (pvm):	04.09.2018 ja 24.09.2018				Sähköposti:							
Asiakkaan tiedot												
Yritys:	Sitowise				Puhelin:	040 578 1070						
Yhteyshenkilö:	Henna Valppu				Sähköposti:	henna.valppu@sitowise.com						
Osoite:					Viite:							
Näytteenottotiedot												
Näyte-numero	Piste	Paalu	Sivu-mitta	Syvyys	X	Y	Z	Maalaji	Huomautukset		Näytteenotin	
2031	PO8			1	6820577.169	24489764.014	101.041	Ta	silm.arvio / Täytösora		Suojaputki	
531				2				Hk	Epäpuhdas näyte. Ei rakeisuutta			
530				3				keHk	silm.arvio			
511				4				keHk	tutkittu			
534				5				keHk	silm.arvio			
2050	20			6-7	6820574.280	24489655.333	110.115	keHk	tutkittu		Suojaputki	
510	21			10.2-11	6820650.782	24489670.264	108.553	keHk	tutkittu		Suojaputki	
2054	33			6-7	6820623.052	24489735.952	101.696	keHk	tutkittu		Suojaputki	
Näytteet lähetetty:												
			Espoo ()		Oulu ()		Muualle, mihin: Tampere					
Tehtävät tutkimukset:												
Tulosten jakelu:												

Espoon laboratorio

 Turuntie 207
 02740 Espoo

Oulun laboratorio


 Typpitie 1
 90620 Oulu

TUTKIMUSSELOSTE

Projekti	13981 Takojankatu rakennettavuusselvitys	Työnumero	13981
Projekti numero		Piste	33
Tilaaja	Sitowise Oy	Paalu	
Yhteyshenkilö	Henna Valppu	X	6820623.052
Tielinja/Ohjelma	Rakennettavuusselvitys	Y	24489735.952
Näytteenotin	Suojaputki	Z	101.696

Kuvaajatunnus	1
Tunnus	2054
Paalu	
Syvyys	6-7
Häiriointyneisyys	NO
Lisätiedot	
Menetelmät	1,4,5 (*)
Routivuus GEO	Routimaton
Vesipitoisuus %	3.36
Humuspitoisuus %	
Kantavuusluokka	D
Kapillaarisuus	
Kivisyys > 200 mm	
Kivisyys 63-200 mm	
0.063mm läp-%	5.8
E-moduli MPa	50
Maalaji (V)	keHk
Maalaji (Eurokoodi)	Sa

(*) [1] SFS-EN 933-1 (kuivaseulonta) [2] SFS-EN 933-1 (pesuseulonta) [3] PANK-2103 (hydrometri) [4] SFS-EN 1097-5 (vesipitoisuus) [5] SFS-EN 1744-1 (humuspitoisuus)



Seula	Läpäisyprosentti			
	1	2	3	4
mm				
63	100			
31.5	100			
22.4	99.5			
16	99.2			
8	99.0			
4	98.0			
2	97.4			
1	95.2			
0.5	72.9			
0.25	29.7			
0.125	12.5			
0.063	5.8			
0.02				
0.006				
0.002				

Huom! Testaustulos koskee ainoastaan testattua näytettä.

Lihavoidut arvot mitattuja

2054	
------	--

