



## SELVITYS

## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	25.2.2024	Kello	17.25
Tapahtumapaikka	Ratapihankatu / Pakkahuoneenaukion risteys		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
Kuva ja kartta dokumentointi 2.2.2024 tehdystä paikkauksesta. Samoin lisätölistasta löytyy paikausta ko. kohteessa 6.2.2024			
Liitteet: Kuva ja kartta			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 19.3.2024	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	



SELVITYS





# SELVITYS

