


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	tiistai 14.1.2025	Kello	22:40
Tapahtumapaikka	Rautatienkatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Keli tapahtumahetkellä on ollut <i>*Pilvinen*</i> ja ilmanlämpötila n. <i>*+1°C*</i>. Edeltävinä päivinä keli on ollut pilvistä ja ilmanlämpötila on vaihdellut <i>*-10°C ja 0°C</i> välillä. Säätila ja kielitieto noudettu Forecan havaintohistoriasta ja päivystäjän muistiinpanoista. (liite 1) Toimenpiteet: Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Työajoa: perjantaina 10.1. n. klo 5:53 sekä tiistaina 14.1. n. klo 6:06. Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut työajoa keskiviikkona 15.1. n. klo 05:34. Toimenpiteet on suoritettu sirottimella ja lumiauralla varustellulla taajamatraktorilla (liite 2) Valvonta: Tapahtumapaikassa on suoritettu videoitua valvonta-ajoa tiistaina 14.1. n. klo 14:27. Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta.			
Tiedot antoi	Päiväys	22.4.2025	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

Liite 1 Säätila ja kelitieto



Tänään on 22.04.2025
VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE: TampereInfra Viimeisin talli

14.01.2025 << Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	1	PILVISTÄ
10	3	PILVISTÄ
14	3	PILVISTÄ
18	2	PILVISTÄ
22	1	PILVISTÄ
2		

LUMI- JA VESISATEET

SÄDETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUITEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I 1	I 1	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 1	II 3	1-2 HELPPO
III 1	III 3	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA


MUISTIINPANOT

Lämmin päivä, polanteiden poistoa.1 ja 2lk väylät sulivat puhki, osa 3lk väylistä myös

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI 1.10.2024 - 30.4.2025 Lataa CSV-raportti

Liite 2 Toimenpiteet





Liite 3 Kuva valvonta-ajosta

