



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero			
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	23.1.2025	Kello 16:55	
Tapahtumapaikka	Possijärvenkatu 3		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Possijärvenkatu on aurattu 21.1.2025, sekä 23.1.2025 aamulla, alla kuvat GPS-järjestelmästä. Alla sääolosuhteet ajanjaksolta 18.1.-24.1.2025 lähimmän sääaseman osalta. Näkemyksemme (ja kuvan) mukaan kertymä ei ole ollut niin huomattava, että se mahdollistaisi korvausvaatimuksessa kuvatun mukaiset vauriot.


Liitteet:

	Päiväys	21.2.2025
	Nimi	TL
	Ammattinimike	Työnjohtaja



18.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-0,9		5,5				
	Tie min		ilma min				
	-5,0		-3,1	-4,7	0,0	0,0	0,0
19.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-0,2		1,8				
	Tie min		ilma min				
	-5,9		-3,6	-46,9	0,0	0,0	0,0
20.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-3,5		-1,4				
	Tie min		ilma min				
	-7,3		-6,2	-12,6	0,0	0,0	0,0
21.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-5,1		-6,2				
	Tie min		ilma min				
	-7,0		-7,6	0,0	1,0	0,1	1,1
22.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-1,6		-0,4				
	Tie min		ilma min				
	-6,8		-7,1	-8,7	0,2	0,3	0,4
23.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-1,6		-0,5				
	Tie min		ilma min				
	-3,7		-4,4	-5,7	0,8	0,6	1,4
24.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-0,2		0,9				
	Tie min		ilma min				
	-2,1		-1,6	-15,4	1,0	0,8	1,7