




## SELVITYS

### SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN


Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	ajoneuvovahinko
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	28.12.2023	Kello	n.18.00
Tapahtumapaikka	Virontörmänkatu 7-9		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Olin menossa k-kauppaan ja tie oli auringon alla todella luminen ja osittain myös jäinen(lumi)</p> <p>Auton etupuskuri vaurioitui tämän seurauksesta.</p> <p><b>2.1.1. Vaurion tapahtumapaikan kuva</b></p> <p><b>Ikurin Koulun ja K-marketin kohdassa.</b></p> 			
Tiedot antoi	Päiväys	15.1.2024	
	Nimi	Pirkan Ympäristöpalvelut Oy	
	Ammattinimike	Työnjohtaja	



## SELVITYS



Vionice kuvien perusteella kuvattu 28.12.2023 kello 12.05 (kuvat alapuolella). Katualueella ei näy sellaista kohtaa, mikä normaaleilla nopeuksilla olisi aiheuttanut kyseisen vaurion. Lumi katualueen reunoilla on pehmeää.

Lisäksi allekirjoittanut käynyt 28.12.2023 kello 17.49 kääntymässä liikenteenjakaajan kohdalla eikä mitään poikkeavaa havaittu katualueella.





# SELVITYS





# SELVITYS

