

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	Torstai 21.11.2024	Kello	06:30
Tapahtumapaikka	Iidesrannan polku		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Keli tapahtumahetkellä on ollut lumisateinen ja ilmanlämpötila n. -2°C*. Edeltävinä päivinä keli on ollut sateinen ja ilmanlämpötila on vaihdellut -0,2°C ja -1°C välillä . Säätila ja kielitieto noudettu havaintohistoriasta päivystäjän_muistiinpanoista . (liite 1) Toimenpiteet: Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Lumen aurausta: torstaina 21.11.2024 n. klo 01:55 sekä keskiviikkona 20.11.2024 n. klo 10:18. Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut lumen aurausta perjantaina 22.11.2024. n. klo 02:06 . Toimenpiteet on suoritettu sirottimella ja lumiauralla varustellulla pyöräkuormaajalla (liite 2) Valvonta: Tapahtumapaikassa on suoritettu videoitua valvonta-ajoa lähellä Idesrannan polkua torstaina 21.11.2024. n. klo 07:46 . Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta. (liite 3)			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 26.5.2025	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	



Tänään on 26.05.2025
VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE: TampereInfra
21.11.2024

Viimeisin tall

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-1.8	LUMISADETTA
10	-0.3	LUMISADETTA
14	0	LUMISADETTA
18	-0.8	PILVISTÄ
22	-1.4	PILVISTÄ
2		

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI LUMISADETTA
SATEEN MÄÄRÄ (cm) 5.4

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I 1	I 2	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 2	II 2	1-2 HELPPÖ
III 2	III 2	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Koko oma kalusto ja kaikki yksityiset
siivoamassa eilen alkaneen Jari myrskyn lumia
porrastetusti pois. Illasta useita
yhteydenottoja nyssevalvomolta ja
pelastuslaitokselta muutamia apupyynnöjä

Tallenna



Tänään on 26.05.2025

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

TampereInfra

Viimeisin tallennus

20.11.2024



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-0.6

PILVISTÄ



10

-0.8

PILVISTÄ

14

-0.2

LUMISADETTA

18

-0.9

LUMISADETTA

22

-1

LUMISADETTA

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

LUMISADETTA

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

11.5

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I

3



I

2



II

4

II

3

III

4

III

3

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPO

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA


MUISTIINPANOT

Jari myrsky. Lumisade alkoi puolen päivän jälkeen. Kaikki omat ja yksityiset porrastetusti töissä jokaisella alueella. Ennakkosuolausta ennen lumisateen alkua. Useista yhteydenottoja joukkoliikenteeltä ja pelastuslaitokselta. Puita kaatunut useissa paikoissa. Vuolteenkadulla nyssellä suuria haasteita ja autoja jumissa illalla.

Tallenna

Liite 2 Toimenpiteet





Liite 3 Kuva valvonta-ajosta

