

**SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN**

|   |                 |            |             |
|---|-----------------|------------|-------------|
| Vaurioituneen auton rekisterinumero   |                 | Muu vaurio | autovahinko |
| Korvausvaatimuksen esittäjän nimi   |                 |            |             |
| Tapahtumapäivä  | 27.04.2022      | Kello      | 22.00       |
| Tapahtumapaikka   | Puutarhakatu 17 |            |             |
| Hoitovelvollisuus   |                 |            |             |
| Korvausvelvollisuus   |                 |            |             |
| <p>Puutarhakatu 17 jalkakäytävän hoito kuuluu kiinteistölle ja tässä tapauksessa on jalkakäytävän viereen kertynyt lumivalli on sulanut ja sepeli jäänyt pintaan</p> <p>Kohteesta ei ole tullut asiakaspalautteita 11.4 – 30.4.2022 välisenä aikana. Sepelikasaa ei ole todettu liikennettä vaarantavaksi päivittäisten kunnossapitotöiden tai työnjohdon tarkastusajojen ohessa. Lumikasojen pohjia jää talven jäljeltä moniin paikkoihin kaduille ja ne poistetaan kevätsiivousten yhteydessä.</p> <p>Ajoneuvon kuljettajan vastuulla on liikkeelle lähdetessä varmistaa, että ajoneuvon lähtösuunnassa ei ole ajamista estäviä esteitä tms.</p> <p>Tampereen Infra Oy ei ole toiminut tapauksessa tuottamuksellisesti, eikä näin ollen ole korvausvelvollinen.</p> |                 |            |             |
| Liitteet: 1   |                 |            |             |
|   | Päiväys         | 13.7.2022  |             |
|   |                 |            |             |
|   |                 |            |             |

## LIITE 1: TAPAHTUMAKUVAUS

neesta vahingosta (*jatkaa tarvittaessa erilliselle liitteelle*)

Pysäköin auton 27.4.2022 hieman ennen klo 20 Puutarhakadulla (suunnilleen Puutarhakatu 17 kohdalle) olevaan tienvarsipysäköintiin (liitteenä kuitti pysäköinnistä Easyparkin kautta todentaakseni pysäköinnin alueella, pysäköinti siinä näkyy vain vähän yli klo 20 asti koska maksullinen parkki loppuu klo 20 tällä alueella). Kävin sen jälkeen asioillani ja olin lähdössä pois parkista noin klo 22, kun auton etupuskurin alaosa raapaisi hiekkakasaan joka oli tienvarsipysäköinnin parkkiruudussa, hiekkakasa peitti melko suuren osan, suurinpiirein 1 auton pituisen kohdan parkkitilasta. Puskurin alaosaan tuli tästä johtuen naarmu. Hiekkakasa oli sen verran matala että sitä ei ratin takaa kunnolla etenkään hämärällä nähnyt, mutta riittävän korkea ottamaan auton pohjaan/etuosaan kiinni. Otin kuvat tapahtumapaikasta seuraavana päivänä, koska tapahtumahetkellä puhelimen akun loppumisen vuoksi en niitä voinut ottaa. Huomasin myöhemmin että hiekkakasan kohdalle oli tullut kartio ettei siihen ajettaisi autolla, ja nyttemmin hiekkakasakin on jo viety pois. Tapahtumapöytäkirjalla täällä ei kuitenkaan ollut.

Zoomaa