



SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN Hervannan valtavyylä_5548

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	22.11.2024	Kello	21.10
Tapahtumapaikka	Hervannan valtavyylä		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra		
<p>Asianosainen on kertomansa mukaan ajanut Hervannan valtavyylää kohti Hervantaa 22.11.2024 ja noin kello 21.10 on auton pohja osunut tiellä olevaan jääpaakkuun, joka on rikkonut moottorin alapuolella olevan suojanmuovin. Tarkempaa paikkaa ei ole selvityksessä, on vain Hervannan valtavyylä ja Hervanta. Oletettavasti vahinko on tapahtunut Messukyläntien ja Sotilaankadun välillä. Säätiotojen mukaan on siivottu Jari myrskyn jälkiä 21.11.2024 sekä tapahtumapäivänä 22.11.2024. Kuvaa auton kamerasta 22.11.2024, tiellä on jonkin verran lunta ja keskipolannetta. Kuvat ovat aamupäivältä hiukan klo yhdeksän jälkeen. Hervannan valtavyylää on aurattu edellisenä päivänä 21.11.2024. Kuvien ja säätiotojen perusteella näyttäisi olevan normaali talvikeli, videon perusteella Hervannan valtavyylällä ei ole ollut normaalista poikkeavaa polannetta tai jääpaakkuja. Muita korvausvaateita ei Hervannan valtavyylältä ole tullut kyseiseltä ajankohdalta.</p>			
Tiedot antoi	Päiväys	27.1.2025	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työnjohtaja	



SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

21.11.2024



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-1.8	LUMISADETTA
10	-0.3	LUMISADETTA
14	0	LUMISADETTA
18	-0.8	PILVISTÄ
22	-1.4	PILVISTÄ
2		

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI LUMISADETTA
SATEEN MÄÄRÄ (cm) 5.4

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I <input type="text" value="1"/>	I <input type="text" value="2"/>	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II <input type="text" value="2"/>	II <input type="text" value="2"/>	1-2 HELPPU
III <input type="text" value="2"/>	III <input type="text" value="2"/>	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Koko oma kalusto ja kaikki yksityiset siivoamassa eilen alkaneen Jari myrskyn lumia porrastetusti pois. Illasta useita yhteydenottoja nyssevalvomolta ja pelastuslaitokselta muutamia apupyynnöjä



SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

22.11.2024



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-1.3	LUMISADETTA
10	-1	LUMISADETTA
14	-2	PILVISTÄ
18	-3	PILVISTÄ
22	-3	PILVISTÄ
2		

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI LUMISADETTA
SATEEN MÄÄRÄ (cm) 1

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

I 1

I 3

1-2 HELPPO

II 2

II 3

2-3 NORMAALI

III 1

III 2

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Yöstä lähtien koko kalusto suorittamassa viimeisiä loskan poistoja ja liukkauden torjuntaa. Liukkauden torjunta jatkui iltaan asti keskustassa ja kalevassa



SELVITYS

22.11.2024 klo 12.26.30 UTC+2

LON: 23.82773° LAT: 61.48362°

Hervannan valtavyölyä 43522 7342644 1294 m



22.11.2024 klo 12.26.57 UTC+2

LON: 23.83028° LAT: 61.48015°

Hervannan valtavyölyä 43522 11405924 1363 m





SELVITYS

