

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	Tiistai 19.12.2023	Kello	n. 09:00
Tapahtumapaikka	Hallilantie 29		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Keli tapahtumahetkellä on ollut pilvinen osin selkeä ja ilmanlämpötila n. +2°C . Edeltävinä päivinä keli on ollut pilvinen ja ilmanlämpötila on vaihdellut +1 °C ja +2°C välillä . Säätila ja kielitieto noudettu päivystäjän muistiinpanoista. (liite 1) Toimenpiteet: Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Liukkauden torjuntaa : maanantaina 18.12.2023 n. klo 05:14-10:37 . Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut lumen aurausta keskiviikkona 20.12. n. klo 08:28-10:46 . Toimenpiteet on suoritettu sirottimella ja lumiauralla varustellulla taajamatraktorilla (liite 2) Valvonta: Tapahtumapaikassa on suoritettu videoitua valvonta-ajoa maanantaina 18 .12. n. klo 10:34 . Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta. (liite 3)			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 30.5.2025	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

Liite 1 Säätila ja kelitieto



Tänään on 30.05.2023

ALUE: tampereinfra

viimeisin tall

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

19.12.2023



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

2

PILVISTÄ



10

2

PILVISTÄ

14

3

SELKEÄÄ

18

1

SELKEÄÄ

22

1

PILVISTÄ

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I 2



I 2



II 2

II 2

III 2

III 2

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPO

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Tallenna



Tänään on 30.05.2025

ALUE:

TampereInfra

Viimeisin ta

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

18.12.2023



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

2

PILVISTÄ



10

2

PILVISTÄ

14

2

PILVISTÄ

18

1

PILVISTÄ

22

1

PILVISTÄ

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I

2



I

2



II

2

II

2

III

2

III

2

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPO

2-3 NORMAALI


3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Tallenna

Liite 2 Toimenpiteet



Liite 3 Kuva valvonta-ajosta

