

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	autovahinko
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	6.4.2024	Kello	9-10
Tapahtumapaikka	Liikenneympyrä kolmihaarankatu-teollisuustie-tesomankatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			












Olemme paikanneet kyseisen kohteen useaan kertaan mutta viimeisin kerta on 5.4.2024 klo 14:40.


BUILDIE 6:30:55 Kartta Albumi Mittaukset Päiväkirja Raportit Omat työkohteet Projektipankki Tehtävät

KUVAN TIEDOT NÄYTÄ KARTALLA

Kartta Satelliitti




←



BUILDIE 6:30:55 Kartta Albumi Mittaukset Päiväkirja Raportit Omat työkohteet Projektipankki Tehtävät

KUVAN TIEDOT NÄYTÄ KARTALLA

 **Joonas Knuutila**, Urakoitsija
Ympäristöpalvelut Knuutila

Au Tesoman alueurakka 2023-2026

05.04.2024 klo 14.40

←

TYÖVAIHE


Tie- ja katualueet

Lopputilanne, korjauksen jälkeen

KUVAAN MERKITYT HENKILÖT

Ei valittuja henkilöitä

VALITSE HENKILÖ





Liitteet: GPS-tiedot: Buildie kuvat: buildie		
Tiedot antoi	Päiväys	18.4.2024
	Nimi	LK
	Ammattinimike	työnjohtaja