




## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	06.04.2022	Kello	n.klo 12.00
Tapahtumapaikka	Lapintie 24		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			



Liitteet:

Päiväys

17.10.2022

AH



## SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

05.04.2022



&lt;&lt; Edellinen Seuraava &gt;&gt;

## SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	0	LUMISADETTA
10	-3	LUMISADETTA
14	-3	LUMISADETTA
18	-4	LUMISADETTA
22	-5	PILVISTÄ
2	-5	PILVISTÄ

## LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI LUMISADETTA

SATEEN MÄÄRÄ (cm) 21

## OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
I 5	I 5	1-2 HELPPO
II 5	II 5	2-3 NORMAALI
III 5	III 5	3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

## MUISTIINPANOT

Tasainen lumisade koko päivän. Koko kalusto liikkeellä, vähän varakalustoakin. Aamuu kuudelta lumikertymä n. 7 cm.

Ilta kymmeneen mennessä lumikertymä n. 21cm  
Ajokeli päivän aikana paikoitellen erittäin huono, lumisade tuiskuavaa ja näkyvyys heikko.

Tallenna



## SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

06.04.2022



&lt;&lt; Edellinen

Seuraava &gt;&gt;

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-6	PILVISTÄ
10	-7	SELKEÄÄ
14	-2	LUMISADETTA
18	-1	LUMISADETTA
22	-1	SELKEÄÄ
2	-1	SELKEÄÄ

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI LUMISADETTA

SATEEN MÄÄRÄ (cm) 1

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE


LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I 5	I 4	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 5	II 4	1-2 HELPPU
III 5	III 4	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT


Eilisen päivän lumisateiden jälkiä lähdetty auraamaan aikaisemmilla lähdöillä yöllä sateen tauottua.

Iltapäivällä alkanut hento lumisade, ei juuri kertymää. Lauhtunut keli tehnyt liukkautta. Ke-to yölle aikaistettu lähtö liukkauden torjuntaan. Muutamia hälytyksiä illalla busseltä kiihdyttäneistä

Tallenna



Toimenpiteitä tehty klo 6.39 aeraus harkkoterällä joka jättää sepelin pintaan



5.4.2022 on ollut lumisateinen päivä, jonka jälkiä on putsattu myös seuraavana päivänä.6.4

Toimenpiteitä tehty klo 11.59 auraus harkkoterällä joka jättää sepelin pintaan