


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Kaatuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	30.12.2020	Kello	14.20
Tapahtumapaikka	Keskustori bussi numero 5 pysäkki		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Kaatumispaikassa on tehty aurausta 30.12.2020 klo 09.26-09.40 954-AAV</p> <p>Sarka on myös tehnyt kohteessa käsilumitöitä ja liukkaudentorjuntaa 30.12.2020 klo 06.55-12.39</p> <p>Lumisadetta 5 cm päivän aikana. Lämpötila on vaihdellut -3 ja +1 välillä</p>			
Liitteet: Korjaamon raportti ja korvausanomus			
Tiedot antoi	Päiväys	26.2.2021	
	Nimi		
	Ammattinimike		






Tänään on 26.02.2021

ALUE:

Viimeisin tallennus

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

[<< Edellinen](#) [Seuraava >>](#)
SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-3"/>	<input type="text" value="LUMISADETTA"/> 
10	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
14	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="LUMISADETTA"/>
18	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="VESISADETTA"/>
22	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="VESISADETTA"/>
2	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)
OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I <input type="text" value="4"/> 	I <input type="text" value="3"/> 	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II <input type="text" value="4"/>	II <input type="text" value="3"/>	1-2 HELPPU
III <input type="text" value="4"/>	III <input type="text" value="3"/>	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Aamulla viiden jälkeen lumisade. Lunta paikoin 3-5cm (eniten osui etelä- ja itä-tampereelle). Aurausta ja liukkaudentorjuntaa alkaen klo 5:00, osa jatkoi päivää. Päivällä uusi lumisade jonka kertymä 1-3cm. Illalla vettä ja kaikki lumi sohjoontui.