

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapatumapäivä	18.2.2025	Kello	7:55
Tapatumapaikka	Kalkunvuorenkatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
<p>Säätila ja kelitieto:</p> <p>Keli tapatumahetkellä on ollut pilvinen ja poutainen ja ilmanlämpötila n. -6,9°C.</p> <p>Edeltävinä päivinä keli on ollut pilvistä ja poutaista ja ilmanlämpötila on vaihdellut -5°C ja -12°C välillä.</p> <p>Säätila ja kielitieto noudettu Forecan havaintohistoriasta.</p> <p><i>(liite 1)</i></p> <p>Toimenpiteet:</p> <p>Tapatumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti:</p> <p>Hiekoitus 12.2.2025 n. klo 13:24</p> <p>Auraus 17.2.2025 n. klo 10:48</p> <p>Auraus ja hiekoitus 18.2.2025 n. klo 8:04</p> <p>Auraus ja hiekoitus 19.2.2025 n. klo 6:43</p> <p>Valvonta:</p> <p>Tapatumapaikassa on suoritettu videoitua valvonta-ajoa maanantaina 17.2.2025 klo 13.46.</p> <p><i>(liite 3)</i></p>			
Tiedot antoi	Päiväys	25.8.2025	
	Ammattinimike	Työnjohtaja	



Liite 1 Säätila ja kelitieto

HAVAINTOHISTORIA TAMPERE / PIRKKALA


Tasmäsää™

Tampere / Pirkkala (14,1 km)

17. helmikuuta 2025

Maanantai 17.2.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23



Maanantai 17.2.

00.00



-7,3 °C

Pilvistä ja poutaa

Sade - mm

1,5 m/s ↓

HAVAINTOHISTORIA TAMPERE / PIRKKALA


Tasmäsää™

Tampere / Pirkkala (14,1 km)

18. helmikuuta 2025

Tiistai 18.2.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23



Tiistai 18.2.

08.00





-6,9 °C



Pilvistä ja poutaa

Sade - mm

3,3 m/s ↗

Liite 2 Toimenpiteet





Liite 3 Kuva valvonta-ajosta

