

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN


Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	autovahinko
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	21.02.2024	Kello	15.30
Tapahtumapaikka	Enqvistinkatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			



neesta vahingosta ([jatkaa tarvittaessa erilliselle liitteelle](#))

Käännyin Lielahdenkadulta Enqvistinkadulle vasemmanpuoleiselle kaistalle. Saapuessani Enqvistinkadun ja Sellukadun kohdalla olevalle suojatielle, huomasin välittömästi suojatien jälkeen ajoradalle muodostuneen erittäin teräväreunaisen polanteen. Muun liikenteen vuoksi en pystynyt kovaan jarrutukseen tai väistämään oikeanpuoleiselle ajokaistalle. Ajoneuvoni vasen etukulma otti kiinni tähän polanteeseen ja tästä aiheutuen ajoneuvon puskurin vasen etukulma halkesi. Vahingon syyksi näen ajoradan huonosti hoidetun talvikunnossapidon.

Kohteessa suoritettu polanteen poistoa 19.2.2024 klo 12:37



Liitteet: GPS-tiedot: Kiho

Tiedot antoi	Päiväys	16.4.2024
	Nimi	TL
	Ammattinimike	työnjohtaja