



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Ajoneuvo
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	23.2.2024	Kello	18:50
Tapahtumapaikka	Pehkusuonkatu 17		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra		
<p>Olemme toimineet sopimuksen mukaisesti ja noudattaneet laatuvaatimuksia. Asiassa ei ole menetely tuottamuksellisesti.</p> <p>Asianosainen kertoo törmänneensä valaisinpylvääseen perjantaina 23.2 noin kello 18:50 Pehkusuonkatu 17 kohdalla Hallilassa. Oskarin mukaan ajorata on luokkaa 2 ja on Tampereen Infran hoidossa.</p> <p>Katu on edellisen kerran hiekoitettu autolla 21.2 ja tämän jälkeen katua on karhennettu 22.2 ja 23.2 taajama traktorilla, eikä hiekoitukselle ole nähty tarvetta. Tarkastusajolla tapahtumapäivänä 23.2 klo 12:14 on havaittu kadussa alkavaa polanteisuutta, mikä ei ole kuitenkaan vaatinut välittömiä toimenpiteitä. Tämän jälkeen lämpö ja illan vesisade ovat kuitenkin voineet nopeasti syventää uria ja tehdä tiestä liukkaan. Uria kohdassa on höylätty auton alusterällä seuraavamna aamuna kohdassa klo 8:05</p> <p>Ajoneuvon hallinnasta tieliikennelaki sanoo, että ajoneuvoa on hallittava näkyvällä tien osalla kaikissa keliolosuhteissa.</p>			
Liitteet:			
Tiedot antoi	Päiväys	8.3.2024	
	Nimi	Tuomas Tervashonka	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	


Tarkastusajo 23.2.2024 klo 12:14




Auto hiekoitus 21.2.2024 klo 11:47




Traktori karhennus 22.2.2024 klo 9:58



Traktori karhennus 23.2.2024 klo 7:16



Auto karhennus 24.2.2024 klo 8:05



VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ << Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT	KLO	C	SÄÄTYYPPI
	6	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ
	10	<input type="text" value="2"/>	PILVISTÄ
	14	<input type="text" value="3"/>	PILVISTÄ
	18	<input type="text" value="3"/>	VESISADETTA
	22	<input type="text" value="2"/>	VESISADETTA
	2	<input type="text" value="2"/>	PILVISTÄ

LUMI- JA VESISATEET SADETYYPPI SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUhteiden vaikeusaste	LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
	I <input type="text" value="2"/>	I <input type="text" value="2"/>	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
	II <input type="text" value="2"/>	II <input type="text" value="2"/>	1-2 HELPPO
	III <input type="text" value="3"/>	III <input type="text" value="3"/>	2-3 NORMAALI
			3-4 HANKALA
			4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Karhut liikkeellä. Polanteen poistoa. SV kaivoja kaivetaan esiin. Lähisiirtoja Kissanmaan alueella. Asuntokaduilla loskan ja polanteen poistoa. Liukkaudentorjuntaa KLV:llä. Ilalla useita soittoja reikiintyneistä kaduista. Vesilaitokselle soittoja valtavista lätäköistä

Tallenna