


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Autovaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	24.04.2021	Kello	00.10
Tapahtumapaikka	Kaukajärventie / Kauppilaisenkatu risteys		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Käännyin Kaukajärventieltä Kauppilaisenkadulle. Ulkona oli hyvin pimeää eikä liittymän kohdalla ole kunnolla valaistusta (kuv). Kohdassa on tien reunakiveys viety tarpeettoman ulos oletetulla ajoradalle s (-kivet, 2 kpl) ovat huomattavan teräviä. Auton rengas osui kiveen ja hajosi. Kivetyksen suuntaa ei voinut nähdä autosta käsin. Tulisi ymmärtää, että täll. valaista erityisesti, käyttää matalampaa ja/tai pyöristettyä kiveä tai että kivet tavanomainen kulma risteysalueella.



Reunakivilinja on suunnitelman mukainen.



Tiedot antoi	Infra	
	17.5.2021	