

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	puu kaatunut auton päälle
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	05.08.2022	Kello	13.50
Tapahtumapaikka	Lindforsinkatu 12		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Kuvaus onnettomuustilanteen kehittymisestä:

Tuulenpuuska oli katkaissut suuren koivun tielle ja kahden pysäköidyn auton päälle. ketään. Toisen auton katto painui pahasti kasaan ja ikkunat särkyivät. Toisen auton l 20cmx20cm lommo.

Lindforsinkadun eteläpuolelta metsästä kaatui suuri koivu, joka oli kaatunut tien yli.

Kohde on käyty katsomassa 8.8.2022 Alue on luokiteltu metsäksi.

Tällaisia alueita tarkkaillaan silmämääräisesti arvioiden. Koivussa oli rungolla metsän puolella vaurio, jonka johdosta se katkesi. Jos puuta olisi käyty katsomassa ennen sen kaatumista, se olisi kaadettu.

Tuulen nopeus 6 m/s.



Aika	Ilman lämpötila	Kastepistelämpötila [°C]	Tienpinnan lämpötila	Tuulen nopeus	Suhteellinen kosteus [%]	Sadekertymä 1h [mm]	Sadesumma [mm/12h]
14:12 pe 05.08.2022	27,1	13,0	35,4	☼	42	-	-
14:07 pe 05.08.2022	27,1	12,8	35,8	☼	41	-	-
14:02 pe 05.08.2022	27,3	12,8	36,6	☼	41	-	-
14:00 pe 05.08.2022	-	-	-	-	-	0,00	-
13:57 pe 05.08.2022	27,3	12,8	37,5	☼	41	-	-



Liitteet:

	Päiväys	19.08.2022
		Tampereen Infra Oy