

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	7.12.2024	Kello	10.45
Tapahtumapaikka	Irjalankatu (Välillä Toukomaankuja-Kirjavaisenkatu)		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
<p>Säätö ja kelitieto:</p> <p>Keli tapahtumahetkellä on ollut selkeä ja hiukan pakkasen puolella. Edeltävinä päivinä keli on ollut lumisateista ja lämpötila lähellä nollaa osin pakkasella Säätö ja kelitieto noudettu sää- ja olosuhdemuistiinpanoista</p> <p>Toimenpiteet:</p> <p>Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Liukkaudentorjuntaa 5.12.2024 kello 5.40 Lumen aurausta edellisenä päivänä 6.12.2024 kello 08:58-14:28. Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut liukkauden torjuntaa maanantaina 9.12.2024 n. klo 05:12-11:27. Toimenpiteet on suoritettu siroittimella ja lumiauralla varustellulla taajamatraktorilla (liite 2)</p> <p>Valvonta:</p> <p>Tapahtumapaikassa on suoritettu videoitua valvonta-ajoa tiistaina 3.12. 2024 n. klo 12:49 . Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta (liite 3)</p>			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 3.12.2025	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

Liite 1 Säätö ja kelitieto



Tänään on 03.12.2025

ALUE:

Viimeisin tallenne

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-1.3"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
10	<input type="text" value="-1.2"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
14	<input type="text" value="-1.5"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
18	<input type="text" value="-1.6"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
22	<input type="text" value="-1.4"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA (mm)
RÄNTÄSADETTA (cm)
LUMISADETTA (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I <input type="text" value="3"/>	I <input type="text" value="2"/>	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II <input type="text" value="3"/>	II <input type="text" value="3"/>	1-2 HELPPO
III <input type="text" value="3"/>	III <input type="text" value="3"/>	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Kevyttä pakkasta koko päivä. Ei tapahtumia.
Paikat sepelöity ja teiden kunto hyvä



Tänään on 03.12.2025

ALUE: Keskusta

Viimeisin tallenn

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

06.12.2024



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	1	LUMISADETTA
10	1	PILVISTÄ
14	0	SELKEÄÄ
18	-1	SELKEÄÄ
22	-1.4	SELKEÄÄ
2		

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA 5 (mm)
RÄNTÄSADETTA (cm)
LUMISADETTA (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I 3	I 3	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 3	II 3	1-2 HELPPU
III 3	III 3	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Yöllä ja aamusta satanut loskalunta.
Taajakoneet tulleet viiden maissa aurailemaan
A+ ja A jk/pp-väyliä.
Lisäksi kirkkojen alueita.
Itsenäisyydenpäivän juhlapaikkojen hoito
Keskustorilla ja Kalevassa ohimarssi.
Yksi ka-auto suol asi katuja. Illasta pientä
pakkasta

Tallenna



Tänään on 03.12.2025
VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

<< Edellinen Seuraava >>

Viimeisin tallenne

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-8"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
10	<input type="text" value="-6"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
14	<input type="text" value="-3"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
18	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
22	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA (mm)
RÄNTÄSADETTA (cm)
LUMISADETTA (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE


LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I <input type="text" value="1"/>	I <input type="text" value="3"/>	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II <input type="text" value="2"/>	II <input type="text" value="4"/>	1-2 HELPPU
III <input type="text" value="2"/>	III <input type="text" value="4"/>	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA


MUISTIINPANOT

Koko kalusto aamuviidestä aurailemassa ja hiekoittelemassa.

Tallenna

Liite 2 Toimenpiteet





Liite 3 Kuva valvonta-ajosta

