




SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	16.3.2023.	Kello	15
Tapahtumapaikka	Käärmekallionpolku		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Käärmekallionpolku aurattu harkkoterällä 14.3, 15.3 ja 17.3. Hiekoitus suoritettu 10.3 kello 10.45, 13.3 kello 12.21 ja 17.3.2023 lumitöiden jälkeen kello 12.14. Keli 16.3 aamuyöstä -7astetta pakkasta ja päivällä plus 2 astetta, 15.3 illalla heikkoa lumisadetta ei kertymää, kohde hoidettu ohjeiden mukaan



Tiedot antoi	Infra	
	4.9.2023	

