




SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	renkasvaurio, kuoppaan ajo
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	30.05.2022	Kello	06.55
Tapahtumapaikka	Ratapihankatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra Oy		



Liitteet: 1kpl

Päiväys	16.6.2022
	Tampereen Infra Oy
	Työnjohtaja



SELVITYS



KUVAN TIEDOT

NÄY



Tero Ahola, Työntekijä
Tampereen Infra Oy

INFRAN KUNNOSSAPIDON URAKKA-
TYÖNHALLINTA

30.05.2022 klo 07.31

3 prk massa

TYÖVAIHE

Tie- ja katualueet

Lopputilanne, korjauksen jälkeen

KUVAAN MERKITYT HENKILÖT

[Redacted] Tampereen Infra Oy ✕

[Redacted] Tampereen Infra Oy ✕

VALITSE HENKILÖ

+ LUO TEHTÄVÄ

📄 MUOKKAA

📷 LATAA KUVA

Voit myös ladata työkohteen [Kaikki kuvat](#)

← TAKAISIN KARTTANÄKYMÄÄN

Kohde paikattu 30.5.2022 klo.7.31.



SELVITYS

