

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	21.1.2025	Kello	15.10
Tapahtumapaikka	Keskustori		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Keli tapahtumahetkellä on ollut pilvinen ja –6 C pakkasen puolella. Edeltävinä päivinä keli on ollut pilvistä ja 3–5.5C pakkasen puolella. Säätila ja kielitieto noudettu työnjohtajan muistiinpanoista Toimenpiteet: Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Liukkaidentorjuntaa 21.1 n klo 6:27 Liukkaudentorjuntaa 20.1 n klo 5:46 Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut liukkaudentorjuntaa 22.1. n. klo 10:07. Toimenpiteet on suoritettu sirottimella ja lumiauralla varustellulla taajamatraktorilla <i>(liite 2)</i> Valvonta: Tapahtumapaikassa on suoritettu videoitua valvonta-ajoa 21.1. n. klo 10:24. Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta. <i>(liite 3)</i>			
Tiedot antoi	Päiväys	25.5.2026	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

Liite 1 Säätila ja kelitieto

Tänään on 25.05.2026
ALUE: Keskusta
Viimeisin t:

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ
21.01.2025
<< Edellinen
Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-6.7	PILVISTÄ
10	-7	PILVISTÄ
14	-6.3	PILVISTÄ
18	-6.9	LUMISADETTA
22	-7.1	LUMISADETTA
2		

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA	2 (mm)
RÄNTÄSADETTA	 (cm)
LUMISADETTA	 (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I 1	I 1	0-1 EI TOIMENPITEI
II 2	II 2	1-2 HELPPO
III 2	III 2	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Pientä lumisadetta illasta

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI

1.10.2025
-
30.4.2026
Lataa CSV-raportti



Tänään on 25.05.2026
VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE: Keskusta Viimeisin tal

20.01.2025 << Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-3	PILVISTÄ
10	-4	PILVISTÄ
14	-3.9	PILVISTÄ
18	-4.6	PILVISTÄ
22	-5.5	PILVISTÄ
2		

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA (mm)

RÄNTÄSADETTA (cm)

LUMISADETTA (cm)

OLOSUhteiden vaikeusaste

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I 1	I 0	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 1	II 1	1-2 HELPPÖ
III 1	III 1	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA



MUISTIINPANOT


Pakkaspäivä. Tiloja tehty kasoja siirtämällä.
Reikiä paikkailtu

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI

1.10.2025 - 30.4.2026 Lataa CSV-raportti





Liite 3 Kuva valvonta-ajosta

