






## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	09.03.2021	Kello	13.00
Tapahtumapaikka	Kalevan puistotie-Tammelankatu risteys		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Kohde hiekotettu 08.03.2021 klo: 9.12.- 9.27 välisenä aikana.</p> <p>Kohdetta aurattu 09.03.2021. klo:05.07- 08.25 Wille taajamatraktorilla, kuorma-autolla 07.13-08.37 ja lisäksi polanteita poistettu 07.13- 08.37.</p> <p>Lumisade alkanut 9.3.2021 aamuyön aikana jatkunut 10.00 asti.</p> <p>10.03.2021 lumien siivousta ja jälkitöitä jatkettu.</p>			
<p>Kalevan puistotie-Tammelankatu risteys, suu Tammelankadun yhtiö 10.3.2021 klo 13.00</p>			
Liitteet: Korjaamon raportti ja korvausanomus			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 4.5.2021	
	Nimi		
	Ammattinimike		













- Kuljettaja: ██████████
- Puh: +358405896286
- Työkone: ELG-737
- Koneryhmä: Monitoimiautot
- Työ: Liukkauden torjunta
- Aloitettu: 08.03. 09:12
- lopetettu: 08.03. 09:27
- Ulk kone: ELG-737
- Urakka: Tampereen infra

Pisteet < >



- Kuljettaja: ██████████
- Puh: +358405896286
- Työkone: ELG-737
- Koneryhmä: Monitoimiautot
- Työ: Liukkauden torjunta
- Aloitettu: 08.03. 09:12
- lopetettu: 08.03. 09:27
- Ulk kone: ELG-737
- Urakka: Tampereen infra

Pisteet < >

ALUE: 

Viime



&lt;&lt; Edellinen Seuraava &gt;&gt;

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-8"/>	<input type="text" value="LUMISADETTA"/>
10	<input type="text" value="-9"/>	<input type="text" value="LUMISADETTA"/>
14	<input type="text" value="-8"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
18	<input type="text" value="-11"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
22	<input type="text" value="-15"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 SADETYYPPI 

 SATEEN MÄÄRÄ (cm) 








ASTE	LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	0-1 EI TOIMENPI
II	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	1-2 HELPPO
III	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	2-3 NORMAALI
			3-4 HANKALA
			4-5 VAIKEA



10.03.2021



&lt;&lt; Edellinen Seuraava &gt;&gt;

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-22	SELKEÄÄ  
10	-15	SELKEÄÄ 
14	-9	SELKEÄÄ 
18	-10	SELKEÄÄ 
22	-13	SELKEÄÄ 
2		

SADETYYPPI SATEEN MÄÄRÄ (cm) 

TE	LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE	
	KATULUOKAT	KATULUOKAT		
I	1  	I	2  	0-1 EI TOIMENPITEIT
II	1 	II	2 	1-2 HELPPO
III	1 	III	2 	2-3 NORMAALI
				3-4 HANKALA
				4-5 VAIKEA

Yöllä kireää pakkasta, selkeä pakkaspäivä.  
 Hiekoittimet autoissa ja koneissa tuppasivat