

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	autovahinko
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	05.03.2022	Kello	12.00
Tapahtumapaikka	Kitkijänkuja, kääntöpaikka		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Auto liukunut päin lumista jääpenkkaa

Liitteenä yhteenveto onnettomuusajalta suorittamastamme liukkaudentorjunnasta Kitkijänkujalla.


Alla näkyvät hiekoituslenkkimme suoritusajankohdat:

01.03.2022 07:10 aloitettu Hiekoitus

02.03.2022 06:27 aloitettu Hiekoitus

03.03.2022 06:39 aloitettu Hiekoitus

03.03.2022. 16:34 aloitettu Hiekoitus



Liitteet:

Päiväys	05.04.2022
	Tampereen Infra