



1. Tonttien raja. Tontin A puolelta ei valu hulevesiä rajalle.





2. Tonttien raja. Tontin A puolelta ei valu hulevesiä rajalle.





3. Tontin B pihamaalta valuu hulevesiä kohti rajaa.



4. Tontin B pihamaalta valuu hulevesiä kohti rajaa.





5. Tontin 1 B hulevedet valuvat kohti rajaa.



6. Tontin 1 B hulevedet valuvat kohti tonttien yhteistä rajaa.





7. Tontin A pihan sadevesikaivo.



8. Tontin A sadevesikaivo





9. Tonttien raja. Tontin A puolelta ei valu hulevesiä rajalle.



10. Tonttien välinen raja alkukesällä 2021. Vasemmalla 1 B ja oikealla 1 A. Tonttia 1 B on muotoiltu kallistamaan kohti rajaa.





11. Tontin 1 B kattovedet roiskuvat suoraan rakennuksen vierustalle maahan.



12. Tonttien viereisen katuojan rumpu ei vedä tontin 1 B tekemien kaivuutöiden jälkeen. Vesi seisoo ojassa.