

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	12.2.2025	Kello	19:00
Tapahtumapaikka	Sammonkatu 34 Apteekin kohta Raitiotien ylityspaikka		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
Kohteessa ei ole tehty kunnossapitotoimenpiteitä tapahtumapäivänä.			
Liitteet: GPS raportit ja sää-ja olosuhdetaulukot			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 27.2.2025	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	



Tänään on 27.02.2025

ALUE:

TampereInfra

Viimeisin tallenne

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

11.02.2025



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-5

PILVISTÄ



10

-4

PILVISTÄ

14

-4

PILVISTÄ

18

-3

PILVISTÄ

22

-3

PILVISTÄ

2

-3

PILVISTÄ

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I 1



I 1



II 2

II 2

III 3

III 3

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPO

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Normaali talvikeli. Lumia ajettu

Tallenna



SELVITYS

Tänään on 27.02.2025

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

TampereInfra

Viimeisin tallenne

12.02.2025



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-4

PILVISTÄ



10

-3

PILVISTÄ

14

-3

PILVISTÄ

18

-3

PILVISTÄ

22

-3

PILVISTÄ

2

-4

PILVISTÄ

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I

1



I

1



II

2

II

2

III

3

III

3

0-1 EI TOIMENPITEITÄ
1-2 HELPPU
2-3 NORMAALI
3-4 HANKALA
4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Aamulla hetken asfaltit liukkaita
.Pakkaskuuraa .Lunta ajettu Tammela /
Keskusta

Tallenna