


## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	10.11.2020	Kello	15.00
Tapahtumapaikka	Kaukaniemenkatu ja Kaukajärventie kulma		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>PAIKOITTAIN LIUKASTA, (MUSTA JÄÄ, KYSEISESSÄ KOHDASSA                  MAN KALTEVA JA HYVIN LIUKAS. EN HUOMANNUT TÄTÄ JA JALAT                  Minkälainen oli tien laatu kohteessa jonne luodittiin AKKIA...)</p> <p>Katu ja kävelytie ovat tasaiset kts. valokuva. Ajouradan ulkopuolella on sadevesikaivo johon on luiska.</p> <p>Kaatuminen on tapahtunut ajoradan ulkopuolella.</p>			
			
Tiedot antoi	Infra		
	12.04.2021		



SELVITYS