


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	21.02.2022	Kello	20.15
Tapahtumapaikka	Kraatarinraitti		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Kraatarinraitilla aurattu ja hiekoitettu 18.2 hiekoitus suoritettu kello 13.24. (Gps kuva liitteenä) jonka jälkeen sää on pysynyt pakkasella -3 ja -5 välillä. Uusi lumisade alkanut 21.2 illalla.


Liitteet:

	Päiväys	
	3.5.2022	Ympäristöpalvelut Knuutila



SELVITYS